

Scanned with CamScanner

Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRONICA
5TwWNHUb

Serie W

CERTIFICADO Nº 0072844

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO:	TRANSPORTE FBM S.R.L
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 30712307095
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	YERBAL 2291
04 CIUDAD/ MUNICIPIO:	CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	1001
06 TELEFONO/ TELEFONE:	1165902575
07 E-MAIL/ E-MAIL(*):	
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	CIUDAD DE BUENOS AIRES
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	AF261LU
10 REGISTRO / RENAVAM:	-
11 AÑO / ANO:	2022
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	N1
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	09/03/2026
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	09/03/2026
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	09/03/2027
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	POLCAR NORTE S.A.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	060-100
18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. HORACIO E. RAFAEL
19 N° DE REGISTRO/ N° DE REGISTRO:	I012230(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

20 ALTURA / ALTURA:	1.80 m.
21 ANCHO / LARGURA:	1.70 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO:	4.10 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA:	CITROEN
24 MODELO/ MODELO:	BERLINGO FURGON HDI 92 BUSINESS
25 NUMERO/ NUMERO:	8BCGC9HPANG552647
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	2
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1S-1S
28 TARA / TARA (*):	-
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	2010
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31 CMT / CMT (*):	

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*):	10JBGR0033378
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):	GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA(*):	

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	
37 TIPO/ TIPO:	
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CMG CP CF
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	CAMIONETA
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TCCE (CAIA CERRADA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*):	
43 NUMERO/ NÚMERO (*):	

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

FCM Nº: 4844046
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 55.0

MERCOSUR

ORIGINAL

CEROCEROSIETEDOSOCHOCUATROCUATRO

Scanned with CamScanner





5TwWNHUb12

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP)	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

RTO RTO RTO