MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona	6	Est. N°	1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 26 000600013518941 **OBLEA N° 262967864**

Conductor	EDUARDO D. BELVEDERE			Titular	EDUARDO D. BELVEDERE
Documento	DNI 20485731			Documento	DNI 20485731
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio N°	KAO091
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor N°	904973UO929240
Modelo	BMO 368	Año	2011	Chasis N°	8AB368185BA138023
Resultado	APTO			Cert. GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 27/08/2026					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG

Tiempos:	H. INGR.:	10:15:58	H. EGR.:	10:39:19	TTL:	00:21:04	TTE:	00:23:21

OBSERVACIONES **USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $174703,77**

Consultas al: 02320-442080

Planta N°: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO

FECHA: 20/02/2026

ORIGINAL

Impreso: 20/02/2026