MINISTERIO DE TRANSPORTE — GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 6 | Est. N° 1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 26 000600013512161 **OBLEA N° 262966104**

Conductor	ALICIA LOPEZ			Titular	ALICIA LOPEZ
Documento	DNI 22530663			Documento	DNI 22530663
Marca	RENAULT			Dominio N°	JVQ289
Tipo	VEHICULOS LIGEROS			Motor N°	6PUA754C261002
Modelo	MASTER DCI 120	Año	2011	Chasis N°	93YCDDUH6BJ8710215
Resultado	APTO			Cert. GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 07/08/2026					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
04.03.050	SISTEMA DE FRENOS-FRENO DE ESTACIONAMIENTO (EFICACIA)-EFICACIA FRENO DE ESTACIONAMIENTO INSUFICIENTE: (8)%. SUMA FUERZAS POR EJE (1.810)/(0.230) PESO (2541) KGS.		
05.05.002	SISTEMA DE SUSPENSION-ROTULAS Y GOMAS: JUEGO O DESGASTE DE ROTULA INFERIOR EN PARTE DELANTERA DERECHA		

Tiempos:	H. INGR.: 09:47:59	H. EGR.: 10:29:22	TTL: 00:40:12	TTE: 00:41:23

USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $48528,83

OBSERVACIONES

Consultas al: 02320-442080

Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO

FECHA: 04/02/2026

#D:2

Página

ORIGINAL

Impreso: 04/02/2026