MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

vtv.gba.gob.ar

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 2 | Est. N° 2

INFORME DE INSPECCIÓN N° 26000200020000314 R

OBLEA N° 262095741

Conductor	FACUNDO CEJAS			Titular	FACUNDO CEJAS
Documento	DNI 35232232			Documento	DNI 35232232
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio N°	EKH092
Tipo	Vehículos Ligeros			Motor N°	3518
Modelo	SPRINTER313CDI/C3550	Año	2004	Chasis N°	8AC9036724A914341
Resultado	APTO			Cert. GNC	
VENCIMIENTO 03/05/2026					
Clasificación	VEHÍCULO TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
02.03.005	LUCES - FRENOS: MALA INTENSIDAD DE LUCES DE FRENO Derecha		
03.05.005	DIREC/TREN DEL. - CAJA DIRECCION: GUARDAPOLVOS CAJA DE DIRECCION DETERIORADOS		
04.03.050	FRENOS - ESTACIONAMIENTO: EFICACIA FRENO DE ESTACIONAMIENTO INSUFICIENTE: (9,21)%. SUMA FUERZAS POR EJE (2,40)/(0,00)/(0,00)/(0,00)/(0,00)/(0,00) PESO (2659,00) KGS.		
05.02.004	SUSPENSION - AMORTIGUADORES: BUJES DE GOMA EN MAL ESTADO Trasero Izquierda		
09.19.002	ESTADO GENERAL - OTROS: CALCOS/INSCRIPCIONES DISMINUYEN VISIBILIDAD (por obleas)		

Tiempos:	H. INGR.: 8:46:28	H. EGR.: 8:56:20	TTL: 00:09:46	TTE: 00:00:01

OBSERVACIONES: O TRANSPORTE ESCOLAR SEGÚN DISPOSICIÓN 1531/05 DE LA D.P.T.

Importe abonado por ésta inspección: $0,00

Planta Nº: 22 - SAN MARTIN

Firma y aclaración responsable: BRANDAN, Fabián Eduardo

FECHA: 03/01