MINISTERIO DE TRANSPORTE — GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

vtv.gba.gob.ar

Zona: 2 | Est. N°: 1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 26000200010020231 R **OBLEA N° 262426435**

Conductor	FACUNDO MAXIMILIANO CEJAS			Titular	FACUNDO MAXIMILIANO CEJAS
Documento	DNI 35232232			Documento	DNI 35232232
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio N°	OMW209
Tipo	Vehiculos Pesados			Motor N°	651955W0043192
Modelo	SPRINTER 515	Año	2015	Chasis N°	8AC906657FE105145
Resultado	APTO			Cert. GNC	
VENCIMIENTO 12/06/2026					
Clasificación	VEHÍCULO TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
02.01.003	LUCES - FAROS FRONTALES: FAROS FRONTALES DETERIORADOS / UNIDAD REFLECTANTE OXIDADA Izquierda Derecha		
02.01.006	LUCES - FAROS FRONTALES: ALINEACION INCORRECTA DE FAROS FRONTALES Izquierda Derecha		
02.03.005	LUCES - FRENOS: MALA INTENSIDAD DE LUCES DE FRENO Izquierda		
08.03.005	NEUMATICOS - OTROS: NEUMATICOS RECAPADOS NO ADMITIDOS (dual interna y externa) Segundo eje		
09.11.003	ESTADO GENERAL - PERDIDA FLUIDOS: PERDIDAS DE ACEITE CARTER/MOTOR/TRANSMISION		
10.06.004	CONTAMINACION - RUIDO BOCINA: BOCINA NO FUNCIONA		
11.04.011	SEGURID./EMERG. - CAMARAS SEG.: No verifica cámaras		

Tiempos:	H. INGR.:	H. EGR.:	TTL:	TTE:
	13:12:22	13:13:29	00:00:11	00:00:01

VERIFICADO COMO TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS SEGÚN DISPOSICIÓN 1325/04 DE LA D.P.T.

OBSERVACIONES

Importe abonado por ésta inspección: $0,00

Planta Nº: 21 - VICENTE LOPEZ

Firma y aclaración responsable: VALVERDE, JONATHAN FECHA: 13/02/2

ORIGINAL

Impreso: 13/02/2026

Página