MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 6 | Est. Nº 1

INFORME DE INSPECCIÓN Nº 26 000600013519070 OBLEA Nº 262967896

Conductor	LUIS A. GRAF			**Titular**	LUIS A. GRAF
Documento	DNI 13887418			**Documento**	DNI 13887418
Marca	MERCEDES BENZ			**Dominio Nº**	EZL558
Tipo	VEHICULOS PESADOS			**Motor Nº**	90496500613277
Modelo	OH 1115L	**Año**	2005	**Chasis Nº**	8AB3900535A130798
Resultado	**APTO**			**Cert. GNC**	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 22/06/2026					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
02.01.006	LUCES REGLAMENTARIAS-FAROS FRONTALES: ALINEACION INCORRECTA DE FAROS FRONTALES		

Tiempos:	H. INGR.: 11:32:58	H. EGR.: 12:09:30	TTL: 00:06:59	TTE: 00:36:32

OBSERVACIONES

USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $87351,88

Consultas al: 02320-442080

Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W. MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO

FECHA: 20/02/2026

#D:1