MINISTERIO DE TRANSPORTE — GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 6 | Est. N° 1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 26 000600013522919 R — OBLEA N° 262968435

Conductor	THIAGO LOPEZ			Titular	LUZ CARINA ESQUIVEL
Documento	DNI 44298083			Documento	DNI 37839764
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio N°	IOP722
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor N°	61198170104727
Modelo	SPRINTER	Año	2010	Chasis N°	8AC904663AE027029
Resultado	APTO			Cert. GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 29/08/2026					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
02.10.009	LUCES REGLAMENTARIAS-OTROS: ARTEFACTOS ILUMINACION INTERIOR DETERIORADOS EN PARTE TRASERA DERECHA		
03.05.004	SISTEMA DE DIRECCION Y TREN DELANTERO-CAJA DE DIRECCION: JUEGOS, O DESGASTES EN CAJA DE DIRECCION		
09.01.002	ESTADO GENERAL DEL VEHICULO-EXTERIOR DE LA CARROCERIA: CHAPERIO EXTERIOR EN MAL ESTADO		
09.05.002	ESTADO GENERAL DEL VEHICULO-CAPOT Y BAUL: MARCOS, O CHAPERIO, DE CAPOT EN MAL ESTADO		
09.10.003	ESTADO GENERAL DEL VEHICULO-ESPEJOS: RETROVISORES DETERIORADOS O INADECUADOS EN PARTE DELANTERA IZQUIERDA		
10.02.001	CONTAMINACION AMBIENTAL-HUMOS DE ESCAPE: OTROS VISIBLES		

Tiempos:	H. INGR.: 10:09:42	H. EGR.: 10:13:12	TTL: 00:03:30	TTE: 00:03:30

OBSERVACIONES

Consultas al: 02320-442080

Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO

FECHA: 28/02/2026

ORIGINAL

Impreso: 28/02/2026