F-RTO-06.12
REV.02

Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA/
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:

5iOjQrZBul

Serie V

CERTIFICADO Nº 0865502

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/** PROPIETÁRIO: TRANSPORTE CANGIALOSI S.A.S.
02 **RUT / CUIT /** CNPJ / CPF: CUIT 30716423839
03 **DOMICILIO/** ENDEREÇO: NICOLAS SERPA 1539
04 **CIUDAD/** MUNICIPIO: RODEO DEL MEDIO
05 **CODIGO POSTAL/** CEP(*): 5529
06 **TELEFONO/** TELEFONE: 2
07 **E-MAIL/** E-MAIL(*): -
08 **DEPARTAMENTO /** PROVINCIA / UF: MENDOZA

09 **MATRICULA / DOMINIO /** PLACA: MAG993
10 **REGISTRO /** RENAVAM: B85007
11 **AÑO /** ANO: 2012
12 **CATEG. VEHICULO/** CATEGORIA VEÍCULO: O4

13 **FECHA DE INSPECCION /** DATA DE INSPEÇÃO: 07/02/2026
14 **FECHA DE EMISION /** DATA DE APROBAÇÃO: 07/02/2026
15 **FECHA DE VENCIMIENTO /** DATA DE VENCIMENTO: 07/02/2027
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** REVITÉ S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** 080-017
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. LUIS ALBERTO CALDERON
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **Nº DE REGISTRO/** Nº DE REGISTRO: 7258 CAT "A" (MENDOZA)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 **ALTURA /** ALTURA: 2,60 m.
21 **ANCHO /** LARGURA: 2,60 m.
22 **LARGO /** COMPRIMENTO: 14,50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA /** MARCA: HERMANN
24 **MODELO/** MODELO: S.8V.3E.67
25 **NUMERO/** NÚMERO: 8EHSBV3E0CA001129
26 **CANTIDAD DE EJES/** QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 **TIPO DE TREN / EJES /** TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
28 **TARA /** TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL /** PESO BRUTO TOTAL: 28500
30 **CAPACIDAD /** LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT /** CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO /** NÚMERO (*): -
33 **COMBUSTIBLE /** COMBUSTÍVEL (*): -
34 **POTENCIA /** POTÊNCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA/** MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO/** CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO/** TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS /** QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA/** CLASSE DA CARGA: CI CF CMG CP
40 **TIPO DE VEHICULO/** CLASSE DE VEÍCULO: SEMIRREMOLQUE
41 **TIPO DE CAJA/** TIPO DE CAIXA: CA-PC (CAJA ABIERTA - PORTACONTENEDOR)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD / REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA/** MARCA (*): -
43 **NUMERO/** NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
FCM Nº: 4776329
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROOCHOSEISCINCOCINCOCERODOS

MERCOSUR

10202(L) Carrocería > Exterior > Paragolpes > Parachoques en mal estado y/o con d

10302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores >
orreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada