Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA/ AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA:
6NDcDrcF3k

Serie V

CERTIFICADO Nº 0838594

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO: SULLIBAN MARTIN ANDREA Y FRANCO
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30715986112
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: COULIN 1193
04 CIUDAD/ MUNICIPIO: BAHÍA BLANCA
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 8000
06 TELEFONO/ TELEFONE: 2914721279 2914 127713
07 E-MAIL/ E-MAIL(*): _
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: BUENOS AIRES

09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: **LYS728**
10 REGISTRO / RENAVAM: A696485
11 AÑO / ANO: 2012
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: N3

13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 11/02/2026
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 11/02/2026
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: **11/02/2027**
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: TRANSCONTROL S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: 140-078
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 RESPONSABLE TECNICO: ING. LUCAS DANIEL TEODORO FLAMIG
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 1825(C.P.A.I.A)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEÍCULO
20 ALTURA / ALTURA: 3.40 m.
21 ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO: 7.10 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 MARCA / MARCA: MERCEDES BENZ
24 MODELO/ MODELO: AXOR 2040 S
25 NUMERO/ NUMERO: 9BM958433DB857789
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-2D
28 TARA / TARA (*): -
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 24000
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
31 CMT / CMT (*): CATEGORÍA D (Dec. 32/2018)

MOTOR / MOTOR
32 NUMERO / NÚMERO (*): 457918U0971729
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA(*): 400 CV-DIN

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 TIPO/ TIPO: -
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CF CI CMG CP
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 MARCA/ MARCA (*): CONTINENTAL
43 NUMERO/ NÚMERO (*): 08581327

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
OPERADOR: TRANSLOGIC.3H SA
FCM Nº: 4784300
Nro. de ICM: 322126
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 1100.0

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROOCHOTRESOCHOCINCONUEVECUATRO

MERCOSUR

Escaneado con CamScanner



6NDcDrcF3k

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP)	CAMION TRACTOR CABINA DORMI PLATO DE ENGANCHE
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

Escaneado con CamScanner



Secretario de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 140-078	FECHA 11/02/2026	HORA HI: 12:13 / HF: 12:36	Nro. **078-01098697**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: SULLIBAN MARTIN ANDREA Y FRANCO S.H	DOMINIO **LYS728**	AÑO 2012

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	MERCEDES BENZ	AXOR 2040 S	9BM958433DB857789
MOTOR	MERCEDES BENZ	OM 457	457918U0971729
TACOGRAFO	CONTINENTAL		08581327
LIMITADOR	No		
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

	CONTROL DE PESADA (Kg)	CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BASCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.17
1	5020	14.37	13.98	2.71	57.57	CO(%)	HC(ppm)
2	7540	17.04	21.56	20.96	52.19	NOX	
3	4410	10.95	9.8	10.5	47.96		
4						**RUIDO**	
						EXT. ESCAPE	75.0 dBA
TOTAL	16970				52.68	INT. PASAJE	MOT. 3/4
FRENO ESTAC. 1	16970	16.5	21.0	21.43	22.53	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
						DERIVA	3.0 (m/Km.)

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

090801(L) Carrocería > Guardabarros y Dispositivos Anti-Proyección > Estado deficiente del guardabarros y/o disp. anti-proyección

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Viveros, Ticiano	Ing. Flamig, Lucas Daniel Teodoro Mat. Nº: 1825(CPIA-UA)

Certificado: V-838594

Escaneado con CamScanner