A Código Nº 1

FACTURA 0003-00103629

MARmaq

Fecha: 09/02/2026

I.V.A.: Responsable Inscripto

Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

MERCOSUR

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA
AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA

1OufNZc82j

Serie V

CERTIFICADO Nº 0949906

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR-CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP [ ] VTC [X]

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

TITULAR/ PROPIETARIO: LDI CARGAS S.A
RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 33711181569
DOMICILIO/ ENDEREÇO: LOS MANDARINOS 320 MATHEU
CIUDAD/ MUNICIPIO: ESCOBAR
CODIGO POSTAL/ CEP(*): 1755
TELEFONO/ TELEFONE: 1135801828 1127231538
E-MAIL/ E-MAIL(*): PAUCHIDARIO@GMAIL.COM
DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: BUENOS AIRES

MATRICULA / DOMINIO / PLACA: **AF820RX**
REGISTRO / RENAVAM: B102042
AÑO / ANO: 2023
CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEICULO: N3

FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 09/02/2026
FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 09/02/2026
FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: **09/02/2027**
CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: MARMAQ S.A.
CODIGO CENTRO DE REVISION / CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 130-090
RESPONSABLE TECNICO / RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. GONZALO J. AURI
Nº DE REGISTRO / Nº DE REGISTRO: 4306(C.P.I.I.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO
ALTURA / ALTURA: 3.90 m.
ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
LARGO / COMPRIMENTO: 7.50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
MARCA / MARCA: IVECO
MODELO/ MODELO: 600S44TLA05
NUMERO/ NUMERO: 8ATM2SSH0PX120761
CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-2D
TARA / TARA (*): -
PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 24000
CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
NUMERO / NUMERO (*): F3BE3681N5093303
COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
POTENCIA / POTENCIA (*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
TIPO/ TIPO: -
CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CMG CP CYOF
TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: CAMION TRACTOR
TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/ REGISTRADOR DE VELOCIDADE
MARCA/ MARCA (*): -
NUMERO/ NUMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES
FCM Nº: 4778034
Nro. de ICM: 241799
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 320.0

MARMAQ S.A.
ING. GONZALO JAVIER AURI
MAT. CPII Nº 4306
DIRECTOR TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CERONUEVECUATRONUEVENUEVECEROSEIS

MARMAQ S.A.
ING. GONZALO JAVIER
MAT. CPII Nº 4306
DIRECTOR TECNICO

...ADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
...pto	Maccarronne, Santino B.	Ing. Aurí, Gonzalo J. Mat. Nº: 4306(C.P.I.I.)

Certificado: V-949906



1OufNZc82j

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34)	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	TRACTOR CABINA DORMITORIO CON PLATO DE ENGANCHE
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION



Fecha: 09/02/2026
IVA: Responsable Inscripto

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 130-090	FECHA 09/02/2026	HORA HI: 11:46 / HF: 11:57	Nro. **090-01264313**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: LDI CARGAS S.A

MARCA	MODELO	DOMINIO **AF820RX**	AÑO 2023
CHASIS IVECO	600S44TLA05	NÚMERO	8ATM2SSH0PX120761
MOTOR IVECO	F3BE3681N		F3BE3681N5093303
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA -	TPE (PLATO DE ENGANCHE)		-
-	EXPTE, VTP -		PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BASCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.05
1	3644	9.47	9.2	2.85	52.23	CO(%)	HC(ppm)
2	2714	6.87	6.92	0.72	51.79	NOX	
3	2288	5.24	5.31	1.32	47.0		
4						RUIDO	
						EXT. ESCAPE	92.0 dBA
TOTAL	8646					INT. PASAJE	MOT. 3/4
FRENO ESTAC. 3	8646	7.24	7.51	3.6	50.71 / 17.39	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
						DERIVA	0.29 (m/Km.)

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

060101(L) Neumáticos y Llantas > Neumáticos > Estado general, cortes, erosiones, recapados, abombamientos, envejecimiento

09010302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación inadecuada

10010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima

APTO

MARMAQ S.A.
ING. GONZALO JAVIER
MAT. CPII N° 4306
DIRECTOR TÉCNICO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Maccarronne, Santino B.	Ing. Auri, Gonzalo J. Mat. Nº: 4306(C.P.I.I.)

Certificado: V-949906