Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA/ AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA:
4SZqpZhVJ5

Serie V

CERTIFICADO Nº 0857562

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒ X

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO:	PEREZ FABIAN ESTELIO
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 20236969267
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	LOPEZ Y PLANES 1867
04 CIUDAD/ MUNICIPIO:	CRESPO
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	3116
06 TELEFONO/ TELEFONE:	1
07 E-MAIL/ E-MAIL(*):	-
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	ENTRE RIOS
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	AH172LJ
10 REGISTRO / RENAVAM:	-
11 AÑO / ANO:	2025
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	N3
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	24/02/2026
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	24/02/2026
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	**24/02/2027**
16 CENTRO DE REVISION TECNICA/ NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	TECNICA CAÑIZARES S.R.L.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION/ CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	120-059
18 RESPONSABLE TECNICO/ RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. JOSE RAMON TANA
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	28210(COPIT)

FIRMA RESP. TECNICO/ ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 ALTURA / ALTURA:	4.00 m.
21 ANCHO / LARGURA:	2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO:	8.00 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA:	SCANIA
24 MODELO/ MODELO:	R500 A4X2
25 NUMERO/ NUMERO:	9BSR4X200S4088673
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	2
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1S-1D
28 TARA / TARA (*):	-
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	16500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31 CMT / CMT (*):	CATEGORÍA D (Dec. 32/2018)

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*):	8476248
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*):	GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA(*):	550 CV-DIN

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARÍA:	-
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 TIPO/ TIPO:	-
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CI CPG CMG CF CP
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	CAMIÓN TRACTOR
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*):	CONTINENTAL
43 NUMERO/ NÚMERO (*):	45190070

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

FCM Nº: 4810182
Ntrl. de ICM: 346781
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 790,0

Ing. JOSÉ RAMÓN TANA
M.P. 28210
REVISION TECNICA NACIONAL
RTO TUCUMAN

ORIGINAL

CEROOCHOCINCOSIETECINCOSEISDOS

MERCOSUR

RTO

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO
Apto	Herrera, Lautaro A.	Ing. Tana, Jose Ramon Mat. Nº: 28210(COPIT)

Página 1 de 1

Certificado Válido

Galaxy A52 de Sacha





4SZqpZhVJ5

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	CAMION TRACTOR C/DORMIT. Y CAJA ABIERTA
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 120-059	FECHA 24/02/2026	HORA HI: 13:35 / HF: 14:29	Nro. **059-01093029**

IDENTIFICACIÓN DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: PEREZ FABIAN ESTELIO — DOMINIO **AH172LJ** — AÑO 2025

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SCANIA	R500 A4X2	9BSR4X200S4088673
MOTOR	SCANIA	R500 A4X2	8476248
TACOGRAFO	CONTINENTAL		45190070
LIMITADOR	No		
CARROCERIA	-	TCA (CAJA ABIERTA)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BASCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.42
1	6372	14.28	14.48	1.38	46.01	CO(%)	HC(ppm)
2	6379	14.99	15.38	2.54	48.53	NOX	
3						RUIDO	
4						EXT. ESCAPE	89.0 dBA
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	12751					INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC. 2	12751	13.48	14.0	3.71	47.27 / 21.97	DERIVA	1.0 (m/Km.)

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

-

10010303(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Descripción libre (Quitar bandas cebradas)

APTO

Ing. JOSÉ RAMÓN TANA
M.P. 28210
REVISIÓN TÉCNICA NACIONAL
S.S.T.U.C.U.M.A.N

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Herrera, Lautaro A.	Ing. Tana, Jose Ramon Mat. Nº: 28210(COPIT)

Certificado: V-857562

Galaxy A52 de Sacha