

Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA/ AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA: 6yq3CUSno

Serie V

CERTIFICADO Nº 0865779

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETARIO:	ARLETTAZ ALDO LUIS Y DELALOYE
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 30670865882
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	FEDERACION 1597
04 CIUDAD/ MUNICIPIO:	CONCORDIA
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	3200
06 TELEFONO/ TELEFONE:	3454023423 3454066054
07 E-MAIL/ E-MAIL(*):	-
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	ENTRE RÍOS
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	LWP548
10 REGISTRO / RENAVAM:	A991667
11 AÑO / ANO:	2012
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	N3
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	20/02/2026
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	20/02/2026
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	20/02/2027
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	REVITÉ S.A.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	080-017
18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. LUIS ALBERTO CALDERON
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	7258 CAT "A" (MENDOZA)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

20 ALTURA / ALTURA:	3.60 m.
21 ANCHO / LARGURA:	2.55 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO:	5.90 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA:	SCANIA
24 MODELO/ MODELO:	P340 A4X2
25 NUMERO/ NUMERO:	+9BSP4X200++D3815245+
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	2
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1S-1D
28 TARA / TARA (*):	-
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	16500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31 CMT / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*):	8200231
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):	GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 TIPO/ TIPO:	-
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CMG CI CP CF
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	CAMIÓN TRACTOR
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*):	CONTINENTAL
43 NUMERO/ NÚMERO (*):	864702

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

FCM Nº: 4802186
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 500.0

ING. LUIS ALBERTO CALDERON
MAT. 7258 - CAT. A

MERCOSUR

CEROOCHOSEISCINCOSIETESIETENUEVE

RTO

Escaneado con CamScanner

Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

ARGA Sí | PASAJEROS (--------) | VTJL (--------) | PARTICULAR (--------)

RT 080-017 | FECHA 20/02/2026 | HORA HI: 14:54 / HF: 15:04 | Nro. 017-01147947

DENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TULAR: ARLETTAZ ALDO LUIS Y DELALOYE MARIA | DOMINIO LWP548 | AÑO 2012

	MARCA	MODELO	NÚMERO
IASIS	SCANIA	P340 A4X2	+9BSP4X200++D3815245
OTOR	SCANIA	DC11	8200231
COGRAFO	CONTINENTAL		864702
ITADOR	No	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
RROCERIA	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

-

CUMENTACIÓN PRESENTADA: CV PRA

CONTROL DE PESADA (Kg)

	BÁSCULA
	5020
	4260
	9280
1	9280

CONTROL DE FRENOS

FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
11.78	10.45	11.29	45.14
10.24	8.97	12.4	45.97
9.45	7.89	16.51	45.52
			19.05

GASES

BACHARACH	OPACIDAD 0.2
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO

EXT. ESCAPE	89.0 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	1.1 (m/

RANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificaci
eparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsa
o del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento d
Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

04(L) Emisión de Contaminantes > Sistema de Escape > Modificaciones a los sistemas
iales

0202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad
na > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima

0302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas
reflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

2(L) Elementos de Emergencia > Extintor de Incendio (matafuego) > Defectos en estado,
ión y/o sujeción

E LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
O	Rubino Cortez, Jorge L.	Ing. Calderon , Luis Alberto Mat. Nº: 7258 CAT "A" (MENDOZA)

por CESVITAR S.A.
Ing. LUIS ALBERTO CALDERÓN
MAT. 7258 - CAT. A

Certificado: V-865779

Escaneado con CamScanner



Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *	
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	V

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRE FIR

Escaneado con CamScanner