Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA/ AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
2PfFuvOGTj

Serie V

CERTIFICADO Nº 0877718

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO:	
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	KARAI PO SA
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	CUIT 30709080128
04 CIUDAD/ MUNICIPIO:	Bº 132 VIV. MNA 'G' CASA Nº 1
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	PASO DE LOS LIBRES
06 TELEFONO/ TELEFONE:	3230
07 E-MAIL/ E-MAIL(*):	38772403146
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	ADMINISTRACION@TRANSPORTEGAGAMA
	CORRIENTES
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	AF588GI
10 REGISTRO / RENAVAM:	A893863
11 AÑO / ANO:	2022
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	O4
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	04/02/2026
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBACION:	04/02/2026
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	04/02/2027
16 CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	OSLOMARPE S.A.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: / CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	040-125
18 RESPONSABLE TECNICO: / RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. ADRIAN JAVIER DALMASSO
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	4782(CPIAYA)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEICULO

20 ALTURA / ALTURA:	4.10 m.
21 ANCHO / LARGURA:	2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO:	14.60 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA:	HERMANN
24 MODELO/ MODELO:	PALETERO S - PA 3E 71 2 +1
25 NUMERO/ NUMERO:	8EHSPA3EDNA001064
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1D-2D
28 TARA / TARA (*):	
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	28500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	
31 CMT / CMT (*):	

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*):	
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*):	
34 POTENCIA / POTÊNCIA (*):	

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	
37 TIPO/ TIPO:	
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	CF CPG CI CMG CP SEMIRREMOLQUE
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TCCE (CAIXA FECHADA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD / REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*):	
43 NUMERO/ NÚMERO (*):	

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

FCM Nº: 4769038
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

MERCOSUR

ORIGINAL

CEROOCHOSIETESIETESIETEUNOOCHO

Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO

Página 1 de 2



RTO

AUTENTICACIÓN ELECTRÓNICA/ AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA:
2PfFuvOGTj

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEÍCULO
- LONGITUD/ COMPRIMENTO: 4.10 m.
- ANCHURA/ LARGURA: 2.60 m.
- ALTURA/ ALTURA: 14.80 m.

CHASIS/BASTIDOR/ CHASSI
- MARCA/ MARCA: HERMANN
- MODELO/ MODELO: PALETERO S - PA 3E 71 2 +1
- NÚMERO/ NÚMERO: BEHSPA3E0NA001064
- EJES/ NÚMERO DE EIXOS: 3
- EJES/ TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
- MASA (*):
- PESO BRUTO TOTAL/ PESO BRUTO TOTAL: 28500
- CAPACIDAD/ LOTAÇÃO (*):
- TRANSPORTE (*):

MOTOR / MOTOR
- NÚMERO / NÚMERO (*):
- COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*):
- POTENCIA / POTÊNCIA (*):

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS
- MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:
- CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:
- TIPO/ TIPO:
- CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEÍCULOS DE CARGA
- CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CF CPG CI CMG CP
- TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEÍCULO: SEMIRREMOLQUE
- TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAÇAMBA: TCCT (CAIXA FECHADA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/ REGISTRADOR DE VELOCIDADE
- MARCA/ MARCA (*):
- NÚMERO/ NÚMERO (*):

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

FCM Nº: 4769038
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

- PROPIETARIO / CIRF / CPF: KARAI PO SA
- DOMICILIO/ ENDEREÇO: CUIT 30709080128
- CIUDAD/ MUNICIPIO: Bº 132 VIV. MNA 'G' CASA Nº 1
- CODIGO POSTAL/ CEP (*): PASO DE LOS LIBRES
- TELEFONO/ TELEFONE: 3230
- E-MAIL/ E-MAIL (*): 38772403146
- DEPARTAMENTO / PROVINCIA: ADMINISTRACION@TRANSPORTEGAGAMA
- MATRICULA / DOMINIO / PLACA: CORRIENTES
- REGISTRO / RENAVAM: AF588GI
- AÑO / ANO: A893863
- CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: 2022
- FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: C4
- FECHA DE EMISION / DATA DE APROVAÇÃO: 04/02/2026
- FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2026
- CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 04/02/2027
- CODIGO CENTRO DE REVISION / CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: OSLOMARPE S.A.
- RESPONSABLE TECNICO / RESPONSÁVEL TÉCNICO: 040-125
- Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: ING. ADRIAN JAVIER DALMASSO
  4782(CPIAYA)
  FIRMA RESP. TECNICO
  ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROOCHOSIETESIETESIETEUNOOCHO

MERCOSUR

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Sosa, Angel A.	Ing. Dalmasso, Adrian Javier Mat. Nº: 4782(CPIAyA)

Página 1 de 1

Certificado: V-877718



Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones


Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECT FIRMA / ACLARACI



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de Inspección Nº: 1

Nro. 040-125	PASAJEROS (--------)	VTJL (--------)	PARTICULAR (--------)
IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO: GCP (Cargas Peligrosas)	FECHA 04/02/2026	HORA HI: 17:55 / HF: 18:14	Nro. 125-01091871

TITULAR: KARAI PO SA

MARCA		DOMINIO AF588GI	AÑO 2022
CHASIS HERMANN	MODELO		NÚMERO
MOTOR -	PALETERO S - PA 3E 71 2 +1		8EHSPA3E0NA001064
TACOGRAFO	-		-
LIMITADOR			
CARROCERIA -			
-	TCCE (CAJA CERRADA)		-
	EXPTE. VTP -		PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1	3251	7.78	8.07	3.59	49.7	CO(%)	HC(ppm)
2	2784	7.29	8.12	10.22	56.42	NOX	
3	2964	10.06	7.9	21.47	61.77		
4						RUIDO	
						EXT. ESCAPE	
TOTAL	8999					INT. PASAJE	MOT. 3/4
FRENO ESTAC. 2	8999	8.22	6.37	22.51	55.75 / 16.53	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
						DERIVA	(m/km)

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Sosa, Angel A.	Ing. Dalmasso, Adrian Javier Mat. Nº: 4782(CPIAyA)

Certificado: V-877718