Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA:
5SVHDOhN7

Serie V

CERTIFICADO Nº 0910378

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP [ ] VTC [X]

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

08 TITULAR/ PROPIETARIO:	GRUPO COLONIA S.A.
09 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 30684829102
10 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	MANSO JUANA 1550 PISO 6 DTO 1
11 CIUDAD/ MUNICIPIO:	CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
12 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	1107
13 TELEFONO/ TELEFONE:	0
14 E-MAIL/ E-MAIL(*):	-
15 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	CIUDAD DE BUENOS AIRES
16 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	AC962VC
17 REGISTRO / RENAVAM:	A515274
18 ANO / ANO:	2018
19 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	N3
20 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	21/01/2026
21 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	21/01/2026
22 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	21/01/2027
23 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	VERIFICA S.R.L.
24 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	010-082
25 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. HUGO RAFAEL MELMAN
26 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	12566(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TÉCNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

30 ALTURA / ALTURA:	3.70 m.
31 ANCHO / LARGURA:	2.60 m.
32 LARGO / COMPRIMENTO:	6.60 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

33 MARCA / MARCA:	SCANIA
34 MODELO/ MODELO:	P360 A6X2
35 NUMERO/ NUMERO:	+9BSP6X200++K3927448+
36 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	3
37 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1S-2D
38 TARA / TARA (*):	-
39 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	24000
40 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
41 CMT / CMT (*):	CATEGORÍA C (Dec. 32/2018)

MOTOR / MOTOR

42 NUMERO / NUMERO (*):	8317089
43 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):	GAS OIL
44 POTENCIA / POTENCIA(*):	360 CV-DIN

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

45 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
46 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
47 TIPO/ TIPO:	-
48 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

49 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CPG CP CMG CI CF
50 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	CAMION TRACTOR
51 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

52 MARCA/ MARCA (*):	CONTINENTAL
53 NUMERO/ NUMERO (*):	09819243

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

FCM Nº: 4733442
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 425.0

MERCOSUR

ORIGINAL

CERONUEVEUNOCEROTRESSIETEOCHO

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto		



5SVHDOhN7Z

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRP	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA /ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA /ACLARACION



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

Si	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
010-082	FECHA 21/01/2026	HORA HI: 07:41 / HF: 08:33	Nro. **082-01301017**

CLASIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: GRUPO COLONIA S.A.

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SCANIA	P360 A6X2	+9BSP6X200++K3927448+
MOTOR	SCANIA	P360 A6X2	8317089
TACOGRAFO	CONTINENTAL		09819243
LIMITADOR	No		-
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	PLANO VTP No. -
-		EXPTE. VTP -	

DOMINIO **AC962VC** AÑO 2018

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)

EJES	BÁSCULA
1	4600
2	3810
3	2350
4	
TOTAL	10760
FRENO ESTAC. 2	10760

CONTROL DE FRENOS

FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
16.72	18.18	8.03	77.34
15.52	15.49	0.19	82.97
7.18	7.3	1.64	62.81
			76.16
9.9	9.66	2.42	18.53

GASES

BACHARACH	OPACIDAD 0.04
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO

EXT. ESCAPE	100.0 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	-1.0 (m/Km.)

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Martinez, Diego	Ing. Melman, Hugo Rafael Mat. Nº: 12566(COPIME)

Certificado: V-910378