

Escaneado con CamScanner

Secretaría de Transporte
Ministerio de Economia

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA
1CJxjEbhKz

Serie V

CERTIFICADO Nº 0874949

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC X ☐

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veiculo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/** PROPIETÁRIO: AGROTRANSPORTE ALDAO S.A.
02 **RUT / CUIT** / CNPJ / CPF: CUIT 30714711314
03 **DOMICILIO/** ENDEREÇO: JOSE M ALDAO E ISLAS MALVINAS
04 **CIUDAD/** MUNICIPIO: CAMILO ALDAO
05 **CODIGO POSTAL/** CEP(*): 2585
06 **TELEFONO/** TELEFONE: 03468 15528984 03468 15515926
07 **E-MAIL/** E-MAIL(*): -
08 **DEPARTAMENTO /** PROVINCIA / UF: CÓRDOBA
09 **MATRICULA / DOMINIO /** PLACA: EKX919
10 **REGISTRO /** RENAVAM: A895713
11 **AÑO /** ANO: 2004
12 **CATEG. VEHICULO/** CATEGORIA VEÍCULO: O4

13 **FECHA DE INSPECCION /** DATA DE INSPEÇÃO: 21/02/2026
14 **FECHA DE EMISION /** DATA DE APROBAÇÃO: 21/02/2026
15 **FECHA DE VENCIMIENTO /** DATA DE VENCIMENTO: **21/08/2026**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA** / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: MARCOS JUAREZ RTO S.A.S
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** / CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 050-121
18 **RESPONSABLE TECNICO:** / RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. CESAR L. MORETTO
19 **Nº DE REGISTRO/** Nº DE REGISTRO: I013351(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO / ASSINATURA RESP. TECNICO

CÉSAR L. MORETTO
ING. MECÁNICO
MAT. I013351

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO
20 **ALTURA /** ALTURA: 3.80 m.
21 **ANCHO /** LARGURA: 2.60 m.
22 **LARGO /** COMPRIMENTO: 14.50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA /** MARCA: HELVETICA
24 **MODELO/** MODELO: S.R. 3E 1.2
25 **NUMERO/** NUMERO: 8DHSR14C340000726
26 **CANTIDAD DE EJES/** QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 **TIPO DE TREN / EJES /** TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
28 **TARA /** TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL /** PESO BRUTO TOTAL: 28500
30 **CAPACIDAD /** LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT /** CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO /** NÚMERO (*): -
33 **COMBUSTIBLE /** COMBUSTÍVEL (*): -
34 **POTENCIA /** POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA/** MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO/** CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO/** TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS /** QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA/** CLASSE DA CARGA: CP CMG CF
40 **TIPO DE VEHICULO/** CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
41 **TIPO DE CAJA/** TIPO DE CAIXA: CA-PC (CAJA ABIERTA - PORTACONTENEDOR)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD / REGISTRO DE VELOCIDADE
42 **MARCA/** MARCA (*): -
43 **NUMERO/** NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:
FCM Nº: 4803775
Nro. de ICM: 306017
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

ORIGINAL

CEROOCHOSIETECUATRONUEVECUATRONUEVE

MERCOSUR

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

Escaneado con CamScanner





1CJxjEbhKz

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad	
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34)	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	SEMIRREMOLQUE CON CAJA ABIERTA/PORTACONTENEDOR
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones				
Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Escaneado con CamScanner

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA SÍ			
CRT 050-121	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
	FECHA 21/02/2026	HORA HI: 09:11 / HF: 09:53	Nro. 121-01027377

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: AGROTRANSPORTE ALDAO S.A. — DOMINIO EKX919 — AÑO 2004

	MARCA	MODELO	NUMERO
CHASIS	HELVETICA	S.R. 3E 1.2	8DHSR14C340000726
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	CA-PC (CAJA ABIERTA -	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BASCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1	4214	12.66	10.08	20.38	55.01	CO(%)	HC(ppm)
2	3910	9.38	10.0	6.2	50.53	NOX	
3	4085	10.01	9.12	8.89	47.74	RUIDO	
4						EXT. ESCAPE	
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	12209				51.14	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC.						DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, Inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020605(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Barras de Torsión, Estabilizadoras y Tensoras > Tensor, bujes con juego (JUEGO EN TENSORES DE EJE 2. REVISAR.-)

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Esterniolo, Matías	CÉSAR L. MORETTO ING. MECÁNICO MAT. 1013351 Ing. Moretto, Cesar L. Mat. Nº: 1013351(COPIME)

Certificado: V-874949

Escaneado con CamScanner