Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
2dTyXXASCz

Serie **V**

CERTIFICADO Nº 0933171

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP [ ] VTC [X]

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, compre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETARIO:	GOOD POINT LOGISTICA SRL (*)
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 30636604611
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	PARANA 224 PISO 5 DEPTO 19
04 CIUDAD/ MUNICIPIO:	CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	1074
06 TELEFONO/ TELEFONE:	46623000 1141663745
07 E-MAIL/ E-MAIL(*):	TRANSPORTES.ELQUIQUESRL@GMAIL.
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	CIUDAD DE BUENOS AIRES
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	**AF226YB**
10 REGISTRO / RENAVAM:	B296530
11 AÑO / ANO:	2022
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	N2
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	31/01/2026
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	31/01/2026
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	**31/01/2027**
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	REVISION TECNICA VEHICULAR GENERAL PAZ S.A.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	060-118
18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. ROBERTO GENEROSO
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	I009199(COPINE)

ING. Roberto G. D'Alessandro
FIRMA RESPIME 9199
MAT. COPIME
ASINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

20 ALTURA / ALTURA:	3.40 m
21 ANCHO / LARGURA:	2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO:	7.30 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA:	MERCEDES BENZ
24 MODELO/ MODELO:	ACCELO 815
25 NUMERO/ NUMERO:	8AB979076NA902364
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	2
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1S-1D
28 TARA / TARA (*):	-
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	8300
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31 CMT / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*):	924991U1365256
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):	GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA (*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 TIPO/ TIPO:	-
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CPG CP CMG CF
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	CAMION RIGIDO
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TCCE (CAJA CERRADA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*):	DIMEL
43 NUMERO/ NUMERO (*):	150971549715597033999

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES.

OPERADOR: TRANSPORTES EL QUIQUE S.R.L.
FCM Nº: 4759339
Nro. de ICM: 193074
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 150.0

ORIGINAL

CERONUEVETRESTRESUNOSIETEUNO





2dTyXXASCz

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *	
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-
Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	CAMION RIGIDO CABINA SIMPLE CAJA CERRADA
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 060-118	FECHA 31/01/2026	HORA HI: 09:50 / HF: 10:19	Nro. **118-01124488**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: GOOD POINT LOGISTICA SRL	DOMINIO **AF226YB**	AÑO 2022

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	MERCEDES BENZ	ACCELO 815	8AB979026NA902364
MOTOR	MERCEDES BENZ	M BENZ	924991U1365256
TACOGRAFO LIMITADOR	DIMEL No		15097154971559703399
CARROCERIA	-	TCCE (CAJA CERRADA)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.90
1	1942	4.7	5.3	11.32	52.49	CO(%)	HC(ppm)
2	2210	6.7	7.6	11.84	65.96	NOX	
3						RUIDO	
4						EXT. ESCAPE	83.2 dBA
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	4152				59.66	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC. 2	4152	5.2	5.5	5.45	26.27	DERIVA	0.0 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

09010304(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente provisoria con documentación de DNRPA vigente (SDN-9991)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Martínez, Lucas G.	Ing. D´ALESSANDRO, Roberto Generoso Mat. Nº: 1009199(COPIME)

¡NG. Roberto G. D'Alessandro
MAT COPIME 9199

Certificado: V-933171