

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISION TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

Sí	PASAJEROS (--------)	VTJL (--------)	PARTICULAR (--------)
040-016	FECHA 18/05/2026	HORA HI: 08:05 / HF: 08:44	Nro. **016-01082997**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: MEF SRL	DOMINIO **AC050BP**	AÑO 2017

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	LIFAN	FOISON BOX (CARROZADA)	LCN5A1E42J0100199
MOTOR	LIFAN	LF4 1.3L	LF479Q5180100840
TACOGRAFO LIMITADOR			
CARROCERIA -		TCCF (CAJA FRIGORIFICA)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1	848	2.25	2.16	4.0	53.01	CO(%) 0.01	HC(ppm) 7
2	945	2.52	2.24	11.11	51.35	NOX	
3						RUIDO	
4						EXT. ESCAPE	70.0 dBA
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	1793				52.13	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC. 2	1793	1.51	2.04	25.98	20.18	DERIVA	1.54 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

09010302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación inadecuada (estado)

090801(L) Carrocería > Guardabarros y Dispositivos Anti-Proyección > Estado deficiente del guardabarros y/o disp. anti-proyección (disp. anti-proyección 2DO EJE)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Palopolo, Héctor Daniel	Ing. Rotundo, Jorge Andrés Mat. Nº: 41127(C.I.E.E.R)

Certificado: V-953039

MS V-0953039

MS V-0953039

MERCOSUR

Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

REVISION TECNICA OBLIGATORIA
(RES. GMC. 75/97)

26

VALIDO HASTA

27

01 02 03 04 06 07 08 09 10 11 12

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
6a3WPed99

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO:	MEF SRL
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 30709153737
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	PELLEGRINI 3635
04 CIUDAD/ MUNICIPIO:	ROSARIO
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	2000
06 TELEFONO/ TELEFONE:	3416293530 3416293530
07 E-MAIL/ E-MAIL(*):	ADMINISTRACION@MEFSRL.COM.AR
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	SANTA FE
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	**AC050BP**
10 REGISTRO / RENAVAM:	-
11 AÑO / ANO:	2017
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	N1
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	18/05/2026
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	18/05/2026
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	**18/05/2027**
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	MOTORTEST S.R.L.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	040-016
18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. JORGE ANDRÉS ROTUNDO
19 N° DE REGISTRO/ N° DE REGISTRO:	41127(C.I.E.E.R)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 ALTURA / ALTURA:	2.42 m.
21 ANCHO / LARGURA:	1.61 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO:	4.62 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA:	LIFAN
24 MODELO/ MODELO:	FOISON BOX (CARROZADA)
25 NUMERO/ NUMERO:	LCN5A1E42J0100199
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	2
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1S-1S
28 TARA / TARA (*):	-
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	1930
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31 CMT / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*):	LF479Q5180100840
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):	NAFTA
34 POTENCIA / POTENCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 TIPO/ TIPO:	-
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CMG CF CP
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEÍCULO:	FURGÓN
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TCCF (CAJA FRIGORIFICA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*):	-
43 NUMERO/ NÚMERO (*):	-

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:
FCM Nº: 5012852
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 40.0

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CERONUEVECINCOTRESCEROTRESNUEVE

MERCOSUR





6a3WPed99S

Antecedentes de la Actividad	* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION