MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona	6	Est. N°	1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 26 000600013538080 R OBLEA N° 262970271

Conductor	ROBERTO N. ORELLANA			**Titular**	GISELLE ANGELI
Documento	DNI 24951395			**Documento**	DNI 26032263
Marca	MERCEDES BENZ			**Dominio N°**	IBE759
Tipo	VEHICULOS PESADOS			**Motor N°**	904965UO787024
Modelo	BMO390	**Año**	2009	**Chasis N°**	8AB3900549A133290
Resultado	**APTO**			**Cert. GNC**	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 29/09/2026					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
04.05.050	SISTEMA DE FRENOS-FRENO DE SERVICIO: FUNCIONAMIENTO 1ER EJE-DESEQUILIBRIO EXCESIVO DE FRENOS EN 1ER EJE: (32)%. FUERZAS IZQ./DCH. (11.980)/(8.140) KNW.		

Tiempos:	H. INGR.: 16:46:56	H. EGR.: 16:57:05	TTL: 00:09:48	TTE: 00:10:09

OBSERVACIONES

Consultas al: 02320-442080

Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO

FECHA: 30/03/2026

IGINAL

Impreso: 30/03/2026

#D:1