MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 6 | Est. N° 1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 25 000600013483948 R OBLEA N° 262367703

Conductor	ROBERTO N. ORELLANA			Titular	ROBERTO N. ORELLANA
Documento	DNI 24951395			Documento	DNI 24951395
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio N°	JUY061
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor N°	904973UO896484
Modelo	BMO 368	Año	2011	Chasis N°	8AB368185BA136876
Resultado	APTO			Cert. GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 04/04/2026					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
02.01.004	LUCES REGLAMENTARIAS-FAROS FRONTALES: FAROS FRONTALES CON CRISTAL RAJADO O ROTO EN PARTE DELANTERA DERECHA		
04.06.050	SISTEMA DE FRENOS-FRENO DE SERVICIO: FUNCIONAMIENTO OTROS EJES-DESEQUILIBRIO EXCESIVO DE FRENOS EN (2) EJE:(37)%. FUERZAS IZQ./DCH. (20.250)/(12.700) KNW.		
09.03.005	ESTADO GENERAL DEL VEHICULO-PARAGOLPES DELANTERO/TRASERO:SOPORTE/ALTURA/ESTADO: PARAGOLPES MAL FIJADOS EN PARTE TRASERA DERECHA		
11.03.002	SEGURIDAD Y EMERGENCIA-OTROS: VEHICULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA		

Tiempos:	H. INGR.: 12:44:47	H. EGR.: 12:46:56	TTL: 00:02:09	TTE: 00:02:09

OBSERVACIONES

Consultas al: 02320-442080

Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO

FECHA: 28/11/2025

#D:4

ORIGINAL

Impreso: 28/11/2025