MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

# CERTIFICADO
# VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 6 | Est. N° 1

## INFORME DE INSPECCIÓN N° 25 000600013485296 R — OBLEA N° 262368442

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Conductor** | ROBERTO N. ORELLANA | | | **Titular** | ROBERTO N. ORELLANA |
| **Documento** | DNI 24951395 | | | **Documento** | DNI 24951395 |
| **Marca** | MERCEDES BENZ | | | **Dominio N°** | HGQ414 |
| **Tipo** | VEHICULOS PESADOS | | | **Motor N°** | 904965UO727895 |
| **Modelo** | BMO 390 | **Año** | 2008 | **Chasis N°** | 8AB3900547A132166 |
| **Resultado** | **APTO** | | | **Cert. GNC** | |
| APTO PARA CIRCULAR HASTA 03/04/2026 | | | | | |
| **Clasificación** | TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS | | | | |

## DEFICIENCIAS OBSERVADAS

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | DEFECTOS DL | DEFECTOS DG |
|---|---|---|---|
| 04.06.050 | SISTEMA DE FRENOS-FRENO DE SERVICIO: FUNCIONAMIENTO OTROS EJES-DESEQUILIBRIO EXCESIVO DE FRENOS EN (2) EJE:(31)%. FUERZAS IZQ./DCH. (23.380)/(16.190) KNW. | | |
| 11.03.002 | SEGURIDAD Y EMERGENCIA-OTROS: VEHICULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA | | |

| Tiempos: | H. INGR.: 13:28:24 | H. EGR.: 13:37:29 | TTL: 00:08:28 | TTE: 00:09:05 |
|---|---|---|---|---|

**OBSERVACIONES**

Consultas al: 02320-442080

Planta N°: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING. W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO

**FECHA:** 01/12/2025

ORIGINAL

Impreso: 01/12/2025

#D:2

Página