MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 6 | Est. N° 1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 25 000600013425810

OBLEA N° 261550419

Conductor	ROBERTO N. ORELLANA			**Titular**	CARLA ARELLANO
Documento	DNI 24951395			**Documento**	DNI 33789877
Marca	MERCEDES BENZ			**Dominio N°**	JPZ710
Tipo	VEHICULOS PESADOS			**Motor N°**	904973U0904243
Modelo	BMO 368	**Año**	2012	**Chasis N°**	8AB368185BA137105
Resultado	**APTO**			**Cert. GNC**	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 11/2026					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
05.07.003	SISTEMA DE SUSPENSION-BARRAS ESTABILIZADORAS: BUJES, O TACOS DE BARRAS ESTABILIZADORAS DETERIORADOS O INEXISTENTES EJE 2		
08.01.003	NEUMATICOS-PROFUNDIDAD DEL DIBUJO: DESGASTE DESPAREJO EN NEUMATICOS EN PARTE DELANTERA IZQUIERDA		

Tiempos:	H. INGR.: 08:22:40	H. EGR.: 08:43:36	TTL: 00:09:09	TTE: 00:20:56

OBSERVACIONES **USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $72624,57**

Consultas al: 02320-442080

Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO

FECHA: 25/08/2025

Impreso: 25/08/2025