

MINISTERIO DE TRANSPORTE
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 6 | Est. N° 1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 26 000600013532021 **OBLEA N° 262996610**

Conductor	CARLOS LOPEZ			Titular	VIOLETA SAN MARTIN
Documento	DNI 43043205			Documento	DNI 45305655
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio N°	KLK125
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor N°	904 973-UO 950605
Modelo	BMO 368	Año	2011	Chasis N°	8AB368185CA138794
Resultado	APTO			Cert. GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 17/05/2026					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONES MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS BL	DEFECTOS DG

Tiempos:	H. INCR.:	08:56:24	H. ESR.:	09:13:38	TTL:	00:14:19	TTL:	02:17:14

OBSERVACIONES: **USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $37351,89**

Consultar al: 02320-442080

Planta N° A1 - MALVINAS ARGENTINAS
firma y aclaración del responsable.
ING W MOTOS / L CUNA/A. LESCANO

FECHA: 18/03/2026

Impresa: 18/03/2026