MINISTERIO DE TRANSPORTE — GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 6 | Est. Nº 1

INFORME DE INSPECCIÓN Nº 26 00060001352414[illegible] **OBLEA Nº** 262968592

Conductor	LEONARDO GONZALEZ			Titular	LEONARDO GONZALEZ
Documento	DNI 20839220			Documento	DNI 20839220
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	HBH584
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	904965UO756335
Modelo	BMO 390	Año	2008	Chasis Nº	8AB390548A132519
Resultado	APTO			Cert. GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 31/08/2026					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
04.06.050	SISTEMA DE FRENOS-FRENO DE SERVICIO: FUNCIONAMIENTO OTROS EJES-DESEQUILIBRIO EXCESIVO DE FRENOS EN (2) EJE:(33)%. FUERZAS IZQ./DCH. (7.360)/(11.040) KNW.		

Tiempos:	H. INGR.: 12:02:55	H. EGR.: 12:36:05	TTL: 00:30:48	TTE: 00:33:10

OBSERVACIONES

Consultas al: 02320-442080

Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO

FECHA: 03/03/2026

ORIGINAL

Impreso: 03/03/2026

#D:1