MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 6 | Est. N° 1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 26 000600013527370 **OBLEA N° 262969006**

Conductor	LUIS A. GRAF			**Titular**	LUIS A. GRAF
Documento	DNI 13887418			**Documento**	DNI 13887418
Marca	MERCEDES BENZ			**Dominio N°**	FOM020
Tipo	VEHICULOS PESADOS			**Motor N°**	90492500642273
Modelo	BMO 390 1320	**Año**	2006	**Chasis N°**	8A3900546A131031
Resultado	**APTO**			**Cert. GNC**	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 08/09/2026					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
09.06.002	ESTADO GENERAL DEL VEHICULO-PARABRISAS: PARABRISAS DETERIORADO		

Tiempos:	H. INGR.: 12:22:47	H. EGR.: 12:32:16	TTL: 00:07:58	TTE: 00:09:29

USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $87351,89

OBSERVACIONES

Consultas al: 02320-442080

Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO

FECHA: 09/03/2026

#D:1

ORIGINAL

Impreso: 09/03/2026