

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01	TITULAR/ PROPIETÁRIO:	PETTINA RAUL CEFERINO
02	RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 20239577629
03	DOMICILIO/ ENDEREÇO:	JORGE NEWBWERY Nº 268
04	CIUDAD/ MUNICIPIO:	SAN CARLOS
05	CODIGO POSTAL/ CEP(*):	5500
06	TELEFONO/ TELEFONE:	1
07	E-MAIL/ E-MAIL(*):	-
08	DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	MENDOZA
09	MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	KPO964

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 080-024	FECHA 05/03/2026	HORA HI: 13:57 / HF: 14:20	Nro. **024-01082760**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: PETTINA RAUL CEFERINO — DOMINIO **KPO964** — AÑO 2011

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	RANDON	SR-CG-02+01	8B8GSRA3FCM003790
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	CA-PC (CAJA ABIERTA -	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES		BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1		4668	13.81	16.52	16.4	66.23	CO(%)	HC(ppm)
2		2248	7.44	5.74	22.85	59.77	NOX	
3		2026	6.49	5.62	13.41	60.93	RUIDO	
4							EXT. ESCAPE	
							INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL		8942				63.41	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC.	2	8942	6.52	7.92	17.68	16.46	DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020303(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Manoplas/Manotas - Gemelos > Mal estado de bujes (silenblocks) (Mal estado de bujes)

060101(L) Neumáticos y Llantas > Neumáticos > Estado general, cortes, erosiones, recapados, abombamientos, envejecimiento (Estado general)

09010101(L) Carrocería > Exterior > Exterior General - Publicidad > Pintura en mal estado y/o presencia de corrosión (Pintura en mal estado)

09010202(L) Carrocería > Exterior > Paragolpes > Paragolpes en mal estado y/o con deformaciones (Paragolpes en mal estado)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (Estado deficiente)

CARLOS GABRIEL NEER
INGENIERO INDUSTRIAL
MAT. 8582 - CAT. "A"

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Sosa , Roberto Ariel	Ing. Neer , Carlos Gabriel Mat. Nº: 8582 CAT "A" (MENDOZA)

Certificado: V-958835





1qOWOhX08R

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:- *
Denominación del Art. 33 (DNRP	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRONICA: 1qOWOhX0

Serie V

CERTIFICADO Nº 0958835

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TECNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC X

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

- 07 TITULAR / PROPIETARIO: PETTINA RAUL CEFERINO
- 09 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 20239577629
- 11 DOMICILIO / ENDEREÇO: JORGE NEWBWERY Nº 268
- 14 CIUDAD / MUNICIPIO: SAN CARLOS
- 15 CODIGO POSTAL / CEP(*): 5500
- 16 TELEFONO / TELEFONE: 1
- 17 E-MAIL / E-MAIL(*): -
- 18 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: MENDOZA
- 05 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: KPO964
- 10 REGISTRO / RENAVAM: B234312
- 12 ANO / ANO: 2011
- 13 CATEG. VEHICULO / CATEGORIA VEÍCULO: O4
- 41 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 05/03/2026
- 44 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 05/03/2026
- 45 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 05/03/2027
- 46 CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ÓRGÃO DE INSPEÇÃO: REVISIONES TECNICAR S.A.
- 47 CODIGO CENTRO DE REVISION / CÓDIGO DO ÓRGÃO DE INSPEÇÃO: 080-024
- 48 RESPONSABLE TECNICO / RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. CARLOS GABRIEL NEER
- 49 Nº DE REGISTRO / Nº DE REGISTRO: 8582 CAT "A" (MENDOZA)

FIRMA RESP. TECNICO / ASSINATURA RESP. TECNICO

CARLOS GABRIEL NEER
INGENIERO INDUSTRIAL
MAT. 8582 - CAT. "A"

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEICULO

- 39 ALTURA / ALTURA: 2.70 m.
- 41 ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
- 43 LARGO / COMPRIMENTO: 14.50 m.

CHASIS BASTIDOR / CHASSI

- 23 MARCA / MARCA: RANDON
- 24 MODELO / MODELO: SR-CG-02+01
- 25 NUMERO / NUMERO: 8B8GSRA3FCM003790
- 26 CANTIDAD DE EJES / QUANTIDADE DE EIXOS: 3
- 27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
- 28 TARA / TARA (*): -
- 29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28500
- 30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
- 31 CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR

- 32 NUMERO / NUMERO (*): -
- 33 COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*): -
- 34 POTENCIA / POTÊNCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS

- 37 MARCA CARROCERIA / MARCA CARROCARIA: -
- 38 CLASE DE SERVICIO / CLASSE DE SERVIÇO: -
- 39 TIPO / TIPO: -
- 40 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA / PARA VEÍCULOS DE CARGA

- 36 CLASE DE CARGA / CLASSE DA CARGA: CP CMG CI CTE CF
- 42 TIPO DE VEHICULO / CLASSE DE VEÍCULO: SEMIRREMOLQUE
- 43 TIPO DE CAJA / TIPO DE CAIXA: CA-PC (CAJA ABIERTA - PORTACONTENEDOR)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD / REGISTRADOR DE VELOCIDADE

- 44 MARCA / MARCA (*): -
- 45 NUMERO / NUMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

FCM Nº: 4835366
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

EGN TRANS
Rodriguez Peña 3025 y 9 de Julio
Godoy Cruz - Mendoza
Tel. 4315174 – Cel. 2615119145

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CERONUEVECINCOOCHOOCHOTRESCINCO

presencia de corrosion (Pintura en mal estado)

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

CONTROL DEL TRANSPORTE


FORMULARIO DE CONTROL DE MODELO

Ministerio de Transporte Argentina

Decreto 779/95 anexo I Art. 34. Disposición 663/2022 CNRT

Número de Formulario	Fecha y Hora de Emisión
2196805	07/03/2023 12:50



A. Datos de la Unidad

1	Dominio	2	Número de Chasis		
	KPO964		8B8G5RA3FCM003790		
33a	Marca	4	Modelo	5	Año
	RANDON		SR-CG-02+01		2011

B. Características de Modelo

6	Categoría	7	Tipo de Vehículo	8	Tipo de Cabina	9	Tipo de Tren	10	Tipo de Tracción
	04		Semirremolque		S/Cabina		1d2d		N/C
11	Cantidad de Asientos	12a	Tanques de Combustible	12b	Capacidad Total de Combustible	13	Tipo de Vinculación	14	Tipo de Super Estructura
	N/C		N/C		N/C		Perno Rey		Caja Abierta / Portacontenedor

C. Pesos y Dimensiones

15	Altura	16	Ancho	17	Largo
	2.70 m		2.60 m		14.50 m
18	Longitud de Articulación	19	Centro de Carga	20	Longitud de la Super Estructura
	12.60 m		N/C		N/C

21	Distancia entre Ejes							22	Ancho del Eje Trasero	23	Longitud Voladizo Trasero
1°/2°	2.50 m	2°/3°	1.30 m	3°/4°	N/C	4°/5°	N/C		2.60 m		3.50 m

24a	Peso 1er eje	24b	Peso 2do eje	24c	Peso 3er eje	24d	Peso 4to eje	24e	Peso 5to eje
	3400 kg		2953 kg		2750 kg		N/C		N/C

25	Datos Complementarios

Taller de Revisión Técnica	Firma del Director Técnico	QR
REVISIONES TECNICAR S.A. N° Taller: 24	Nombre: Carlos Gabriel Neer Matrícula: 8582	