Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA/
AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA:

31cEGjOkYe

Serie V

CERTIFICADO Nº 0959383

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TECNICA VEICULAR - CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP [ ] VTC [X]

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97

01 TITULAR/ PROPIETARIO: TRANSPORTE CANGIALOSI S.A.S.
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30716423839
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: NICOLAS SERPA 1539
04 CIUDAD/ MUNICIPIO: RODEO DEL MEDIO
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 5529
06 TELEFONO/ TELEFONE: 2
07 E-MAIL/ E-MAIL(*): -
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: MENDOZA
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: HIC961
10 REGISTRO / RENAVAM: B103524
11 AÑO / ANO: 2008
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: N3
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 10/03/2026
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 10/03/2026
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 10/03/2027
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: REVITÉ S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: 080-017
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 RESPONSABLE TECNICO: ING. LUIS ALBERTO CALDERON
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 7258 CAT "A" (MENDOZA)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 ALTURA / ALTURA: 3,00 m.
21 ANCHO / LARGURA: 2,60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO: 7,20 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA: MERCEDES BENZ
24 MODELO/ MODELO: LS 1634
25 NUMERO/ NUMERO: 9BM69505398589995
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 TARA / TARA (*): -
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 16500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
31 CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*): 457914U0913531
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 TIPO/ TIPO: -
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CI CP CMG CF
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*): VDO
43 NUMERO/ NÚMERO (*): 884663

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

FCM Nº: 4846700
Nro. de ICM: 280653
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 1150.0

ING. LUIS ALBERTO CALDERON
7258 - Cat. A

ORIGINAL

CERONUEVECINCONUEVETRESOCHOTRES





31cEGjOkYe

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad	
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-
Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	TRACTOR CON PLATO
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

MS V-0959383

MERCOSUR

Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

REVISION TECNICA OBLIGATORIA
(RES. GMC. 75/97)

26

VALIDO HASTA

27

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

MS V-0959383

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí			
CRT 080-017	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
	FECHA 10/03/2026	HORA HI: 10:42 / HF: 11:18	Nro. **017-01148544**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: TRANSPORTE CANGIALOSI S.A.S.

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	MERCEDES BENZ	LS 1634	9BM6950539B589995
MOTOR	MERCEDES BENZ	OM 457 LA EURO III	457914U0913531
TACOGRAFO	VDO		884663
LIMITADOR	No	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
CARROCERIA	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -
-			

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)

EJES	BÁSCULA
1	4620
2	2480
3	
4	
TOTAL	7100
FRENO ESTAC. 1	7100

CONTROL DE FRENOS

FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
10.8	10.0	7.41	45.89
6.0	5.2	13.33	46.04
5.68	4.77	16.02	45.94
			15.0

GASES

BACHARACH	OPACIDAD 0.38
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO

EXT. ESCAPE	88.0 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	0.88 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020603(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Barras de Torsión, Estabilizadoras y Tensoras > Mal estado de bujes

070101(L) Sistema Eléctrico > Instalación Eléctrica - Cableado y Fusibles > Defectos en conexiones, aislación, sujeción

1806(L) Sistema de Enganche – Vehículo Tractor o Motriz > Descripción Libre (CAMBIAR GANCHO PROXIMA RTO)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Rubino Cortez, Jorge L.	Ing. Calderon , Luis Alberto Mat. Nº: 7258 CAT "A" (MENDOZA)

Certificado: V-959383