Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
2DkvXCTpsa

Serie V

CERTIFICADO Nº 0959492

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TECNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TECNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP VTC X

Certifico que el vehículo identificado en el presente cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETARIO	TRANSPORTE CANGIALOSI S.A.S.
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF	CUIT 30716423839
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO	NICOLAS SERPA 1539
04 CIUDAD/ MUNICIPIO	RODEO DEL MEDIO
05 CODIGO POSTAL/ CEP (*)	5529
06 TELEFONO/ TELEFONE	2
07 E-MAIL/ E-MAIL (*)	-
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF	MENDOZA
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA	AE709ZV
10 REGISTRO / RENAVAM	A935552
11 AÑO / ANO	2021
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEICULO	N3
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO	13/03/2026
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO	13/03/2026
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO	13/03/2027
16 CENTRO DE REVISION TECNICA; NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO	REVITE S.A.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION; CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO	080-017
18 RESPONSABLE TECNICO; RESPONSÁVEL TÉCNICO	ING. LUIS ALBERTO CALDERON
19 N° DE REGISTRO / N° DE REGISTRO	7258 CAT "A" (MENDOZA)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEICULO

01 ALTURA / ALTURA	3.50 m.
02 ANCHO / LARGURA	2.50 m.
03 LARGO / COMPRIMENTO	6.00 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

01 MARCA / MARCA	IVECO
02 MODELO/ MODELO	460S36TLA14
03 NUMERO/ NUMERO	8ATM1UPH0MX113078
04 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS	2
05 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*)	1S-1D
06 TARA / TARA (*)	-
07 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL	16500
08 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*)	-
09 CMT / CMT (*)	-

MOTOR / MOTOR

01 NUMERO / NUMERO (*)	F2CE3681C5077985
02 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*)	GAS OIL
03 POTENCIA / POTENCIA (*)	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

01 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROCARIA	-
02 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO	-
TIPO/ TIPO	-
03 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

01 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA	CI CMG CP CF CPG
02 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO	CAMION TRACTOR
11 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA	TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

01 MARCA/ MARCA (*)	CONTINENTAL
02 NUMERO/ NUMERO (*)	10216635

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

FCM Nº: 4857467
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 820.0

ORIGINAL

CERONUEVECINCONUEVECUATRONUEVEDOS

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA SÍ	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 080-017	FECHA 13/03/2026	HORA HI: 12:13 / HF: 12:47	Nro. **017-01148685**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: TRANSPORTE CANGIALOSI S.A.S.	DOMINIO **AE709ZV**	AÑO 2021

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	IVECO	460S36TLA14	8ATM1UPH0MX113078
MOTOR	IVECO	F2CE3681	F2CE3681C5077985
TACOGRAFO	CONTINENTAL		10216635
LIMITADOR	No		
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENOS			
EJES		BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1		5240	12.6	11.4	9.52	46.69
2		4020	9.87	8.54	13.48	46.68
3						
4						
TOTAL		9260				46.69
FRENO ESTAC.	1	9260	8.94	7.98	10.74	18.63

GASES			
BACHARACH		OPACIDAD 0.12	
CO(%)		HC(ppm)	
NOX			
RUIDO			
EXT. ESCAPE	88.0 dBA		
INT. PASAJE	MOT. 3/4		
INT. CABINA	MOT. 3/4	RAL.	
DERIVA	0.94	Im/Km.	

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Rubino Cortez, Jorge L.	Ing. Calderon , Luis Alberto Mat. Nº: 7258 CAT "A" (MENDOZA)

Certificado: V-959492

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO



2DkvXCTpsa

Antecedentes de la Actividad	* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *
Empresa/ Transportista Inscripta en el Registro Unico de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, articulo 6, - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34)	Nro:-
Denominación del Art. 3.3 (DNRPA)	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Codigo de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACIÓN	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL