

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA: 1FCjoTeyd6

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

- ALTURA / ALTURA: 3,10 m.
- ANCHO / LARGURA: 2,60 m.
- LARGO / COMPRIMENTO: 14,50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

- MARCA / MARCA: MALDONADO
- MODELO/ MODELO: 3 EJES
- NUMERO/ NUMERO: BEMP1543SKA000102
- CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
- TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 3D
- TARA / TARA (*): -
- PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 25500
- CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
- CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR

- NUMERO / NUMERO (*): -
- COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): -
- POTENCIA / POTENCIA (*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

- MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROCARIA: -
- CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
- TIPO/ TIPO: -
- CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

- CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CMG CF CI CTE CP CPG
- TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
- TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: CA-PC (CAJA ABIERTA - PORTACONTENEDOR)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDAD

- MARCA/ MARCA (*): -
- NUMERO/ NUMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

FCM Nº: 4847521

CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

- TITULAR/ PROPIETARIO: GIAROLI TRANSPORTE Y LOGISTICA S.
- RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30714556947
- DOMICILIO/ ENDEREÇO: ZAMARBIDE Nº 31
- CIUDAD/ MUNICIPIO: SAN RAFAEL
- CODIGO POSTAL/ CEP(*): 5600
- TELEFONO/ TELEFONE: 0
- E-MAIL/ E-MAIL(*): -
- DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: MENDOZA
- MATRICULA / DOMINIO / PLACA: AE193OY
- REGISTRO / RENAVAM: A718060
- ANO / ANO: 2020
- CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEICULO: O4

- FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 10/03/2026
- FECHA DE EMISION / DATA DE APROVAÇÃO: 10/03/2026
- FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 10/03/2027
- CENTRO DE REVISION TECNICA: EL TREBOL DE MENDOZA S.A.
- NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 080-026
- CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: ING. MAIRA FLORENCIA PEÑA
- RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO: 0005221(C.P.I.I.)
- Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:

FIRMA RESP. TECNICO / ASSINATURA RESP. TÉCNICO

EL TREBOL DE MENDOZA S.A. AV. MORENO 2500 SAN RAFAEL MENDOZA

ORIGINAL

CERONUEVECINCOOCHONUEVENUEVECUATRO

EL TREBOL DE MENDOZA S.A. AV. MORENO 2500 SAN RAFAEL MENDOZA

M. FLORENCIA PEÑA ING. INDUSTRIAL MATRICULA A 11469 EL TREBOL DE MENDOZA S.A.

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO
Apto	JOWSA, DUILIO	Ing. Peña, Maira Florencia Mat. Nº 0005221(C.P.I.I.)

Página 1 de 1

Certificado: V-958994

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de Inspección Nº: 1

Sí	PASAJEROS (--------)	VTJL (--------)	PARTICULAR (--------)
CRT 080-026	FECHA 10/03/2026	HORA HI: 12:36 / HF: 13:05	Nro. **026-01087891**

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: GIAROLI TRANSPORTE Y LOGISTICA S.R.L.	DOMINIO **AE193OY**	AÑO 2020

MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS MALDONADO	3 EJES	BEMP1543SKA000102
MOTOR -	-	-
TACOGRAFO		
LIMITADOR		
CARROCERIA -	CA-PC (CAJA ABIERTA -	-
-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1	2652	8.89	8.24	7.31	65.84	CO(%)	HC(ppm)
2	2844	7.2	8.31	13.36	55.59	NOX	
3	2732	8.3	8.6	3.49	63.06	RUIDO	
4						EXT. ESCAPE	
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	8228				61.38	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC. 1	8228	7.2	8.2	12.2	19.08	DERIVA	Im/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

APTO

EL TREBOL DE MENDOZA S.A.
AV. MORENO 2500
SAN RAFAEL MENDOZA

M. FLORENCIA PEÑA
ING. INDUSTRIAL
MATRICULA A71460
EL TREBOL DE MENDOZA S.A.

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO
Apto	JOWSA, DUILIO	Ing. Peña, Maria Florencia Mat. Nº 0005221(C.P.I.I.)

Certificado: V-958994



* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION