Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 040-006	FECHA 14/08/2025	HORA HI: 19:31 / HF: 20:10	Nro. 006-01046079

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: SITTNER FRANCO TOMAS — DOMINIO **HBZ400** — AÑO 2008

	MARCA	MODELO	NUMERO
CHASIS	HERMANN	A.BV.3E.23	8EHABV3E08A000173
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCA (CAJA ABIERTA)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP NO. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BASCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1	2341	4.38	5.48	20.07	42.93	CO(%)	HC(ppm)
2	1304	3.3	3.05	7.58	49.64	NOX	
3	1485	3.56	4.16	14.42	52.99	RUIDO	
4						CAT. ESCAPE	
						INT. PASAJE	RUT. 324
TOTAL	5130				47.55	INT. CABINA	RUT. 324 RAL
FRENO ESTAC.						DERIVA	(m/Km)

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA Nº 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALIAS SEGÚN CÓDIGO

020802(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Rótulas Punta de Ejes > Huelgo de rodamientos en puntas de eje (MASAS CON JUEGO LEVE)

170102(L) Sistema de Arrastre de Acoplados y Dolly > Lanza de Arrastre > Defectos en la lanza de arrastre (ESTADO DE LANZA)

170201(L) Sistema de Arrastre de Acoplados y Dolly > Aro Giratorio (Tornamesa) > Juego en la tornamesa (PLATO CON JUEGO)

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO
Apto	Rambau, Franco Agustín	Ing. Rambau, Raúl Alesio Mat. Nº: 41560(CIEER)

Certificado: V-245929



PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA SÍ	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 040-015	FECHA 06/02/2026	HORA HI: 08:54 / HF: 09:17	Nro. **015-01066850**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: SITTNER FRANCO TOMAS — DOMINIO **BWA132** — AÑO 1998

	MARCA	MODELO	NUMERO
CHASIS	VOLVO	NL 10-320/4250 EDC	9BVN4B9AOVE662379
MOTOR	VOLVO	D10A320	D10A320151958996
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCA (CAJA ABIERTA)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACION PRESENTADA: CRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)

EJES	BASCULA
1	4453
2	3988
3	
4	
TOTAL	8441
FRENO ESTAC. 2	8441

CONTROL DE FRENOS

FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
9.48	11.14	14.9	47.2
8.04	9.77	17.71	45.52
			46.41
6.09	6.86	11.22	15.64

GASES

BACHARACH	OPACIDAD 0.54
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO

EXT. ESCAPE	101.0 dBA	
INT. PASAJE	MOT. 3/4	
INT. CABINA	MOT. 3/4	RAL
DERIVA	-0.29	(m/KM)

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

010303(L) Sistema de Dirección > Caja de Dirección > Pérdidas de aceite

010401(L) Sistema de Dirección > Barras, Brazos y Amortiguadores de Dirección > Extremos de dirección – Rótulas con juego (BARRA LARGA AMBOS LADOS)

020603(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Barras de Torsión, Estabilizadoras y Tensoras > Mal estado de bujes (2DO EJE BUJES DE ESTABILIZADORA)

030504(L) Sistema de frenos > Tuberías Fijas, Tuberías Flexibles, Pulmones, Levas, Registros, Campanas, Discos, Mordazas, Guarniaciones, Cintas, Abs/Ebs > Pérdida de aire o líquido hidráulico (2DO EJE LADO CONDUCTOR)

030516(L) Sistema de frenos > Tuberías Fijas, Tuberías Flexibles, Pulmones, Levas, Registros, Campanas, Discos, Mordazas, Guarniaciones, Cintas, Abs/Ebs > Cintas frenos que sobresalen del perfil de las campanas (1ER EJE LADO CONDUCTOR)

071201(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces de Retroceso > Faltante o no funcionamiento

09030204(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Ventanillas, Luneta (y demás vidrios) > Accionamiento de ventanillas defectuoso (LADO ACOMPAÑANTE)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Almada, Walter E.	Ing. Bozzolo, Roberto Dario Mat. Nº 14080 (C.I.E.E.R)

Certificado: V-879658



2NzAKmFYRj

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-"
Denominación del Art. 33 (DNRG	CAMION TRACTOR C/ CAB DORM Y CAJA ABIERTA
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

CNRT | CONTROL DEL TRANSPORTE

FORMULARIO DE CONTROL DE MODELO

Secretaría de Transporte Argentina

Decreto 779/95 anexo I Art. 34. Disposición 663/2022 CNRT

Número de Formulario	Fecha y Hora de Emisión
4349834	14/08/2025 20:09

Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA:
3k7Ffr0pbl

Serie V

CERTIFICADO Nº 0245929

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVISÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR-CITV
CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC X

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 25/97
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 25/97

TITULAR/ PROPIETARIO	SITTNER FRANCO TOMAS
RUT / CUIT / CNPJ / CPF	CUIT 20408724857
DOMICILIO/ ENDEREÇO	PTE. PERON Nº 123 PISO
CIUDAD/ MUNICIPIO	GUALEGUAYCHU
CODIGO POSTAL/ CEP(*)	2820
TELEFONO/ TELEFONE	3446600487
E-MAIL/ E-MAIL(*)	-
DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF	ENTRE RIOS
MATRICULA / DOMINIO / PLACA	**HBZ400**
REGISTRO / RENAVAM	48767
AÑO / ANO	2008
CATEG. VEHICULAR/CATEGORIA VEÍCULO	O4
FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO	14/08/2025
FECHA DE EMISION / DATA DE APROBACIÓN	14/08/2025
FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO	**14/08/2026**
CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO	SUCESION DE DUSSET OMAR AMADO Y DUSSET KARINA
CODIGO CENTRO DE REVISION / CODIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO	040-006
RESPONSABLE TECNICO / RESPONSÁVEL TÉCNICO	ING. RAUL ALESIO RAMBAU
Nº DE REGISTRO / Nº DE REGISTRO	41560

FIRMA RESP. TECNICO / ASSINATURA RESP. TÉCNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEÍCULO

ALTURA / ALTURA	3,20 m.
ANCHO / LARGURA	2,60 m.
LARGO / COMPRIMENTO	9,50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

MARCA / MARCA	HERMANN
MODELO/ MODELO	A.BV.3E.Z3
NUMERO/ NÚMERO	8EHABV3E08A000173
CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS	3
TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*)	1D-2D
TARA / TARA (*)	-
PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL	28500
CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*)	-
CMT / CMT (*)	-

MOTOR / MOTOR

NUMERO / NÚMERO (*)	-
COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*)	-
POTENCIA / POTÊNCIA (*)	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS

MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROCARIA	-
CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO	-
TIPO/ TIPO	-
CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEÍCULOS DE CARGA

CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA	CE CMG CP
TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEÍCULO	ACOPLADO
TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA	TCA (CAIXA ABERTA)

TACOGRAFO/ REGISTRADOR DE VELOCIDADE / REGISTRADOR DE VELOCIDADE

MARCA/ MARCA (*)	-
NUMERO/ NÚMERO (*)	-

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

Ficha RCM AITA Nº 4349034
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

ORIGINAL

CERODOBCUATROCINCONUEVEDOSNUEVE

MTRC SUR

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA/ AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA:
2NzAKmFYRj

Serie V

CERTIFICADO Nº 0879658

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR/CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

- TITULAR/ PROPIETÁRIO: SITTNER FRANCO TOMAS
- RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 20408724857
- DOMICILIO/ ENDEREÇO: PTE. PERON Nº 123 PISO
- CIUDAD/ MUNICÍPIO: GUALEGUAYCHU
- CODIGO POSTAL/ CEP(*): 2820
- TELEFONO/ TELEFONE: 3446600487
- E-MAIL/ E-MAIL(*): -
- DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: ENTRE RIOS

- MATRICULA / DOMINIO / PLACA: BWA132
- REGISTRO / RENAVAM: 48766
- AÑO / ANO: 1998
- CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEICULO: N3

- FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 06/02/2026
- FECHA DE EMISION / DATA DE APROVAÇÃO: 06/02/2026
- FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 06/08/2026
- CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: SEGGIROAD MECANICA S.R.L.
- CODIGO CENTRO DE REVISION / CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 040-015
- RESPONSABLE TECNICO / RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. ROBERTO DARIO BOZZOLO
- Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 40805(C.I.E.E.R)

FIRMA RESP. TECNICO / ASSINATURA RESP. TÉCNICO

(*) Llenado de obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

- ALTURA / ALTURA: 3.40 m.
- ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
- LARGO / COMPRIMENTO: 9.20 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

- MARCA / MARCA: VOLVO
- MODELO/ MODELO: NL 10-320/4250 EOC
- NUMERO/ NUMERO: 9BVN4B9AOVE662379
- CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
- TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
- TARA / TARA (*): -
- PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 16500
- CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
- CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR

- NUMERO / NÚMERO (*): D10A320151958996
- COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*): GAS OIL
- POTENCIA / POTÊNCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

- MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROCARIA: -
- CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
- TIPO/ TIPO: -
- CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

- CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CI CMG
- TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: CAMION TRACTOR
- TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/ REGISTRADOR DE VELOCIDADE

- MARCA/ MARCA (*): -
- NUMERO/ NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

FCM Nº: 4772594
Nro. de ICM: 145677
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 600.0

ORIGINAL

CEROOCHOSIETENUEVESEISCINCOOCHO

...Sistema de frenos > Tuberías Fijas, Tuberías Flexibles, Pulmones, Levas, Registros, ...panas, Discos, Mordazas, Guarniaciones, Cintas, Abs/Ebs > Pérdida de aire o líquido hidráulico ...O EJE LADO CONDUCTOR)

...516(L) Sistema de frenos > Tuberías Fijas, Tuberías Flexibles, Pulmones, Levas, Registros, ...panas, Discos, Mordazas, Guarniaciones, Cintas, Abs/Ebs > Cintas frenos que sobresalen del ...il de las campanas (1ER EJE LADO CONDUCTOR)

...201(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces de Retroceso > Faltante o no ...cionamiento

...30204(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Ventanillas, Luneta (y demás vidrios) > ...ionamiento de ventanillas defectuoso (LADO ACOMPAÑANTE)

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO
Apto	Almada, Walter E.	Ing. Bozzolo, Roberto Dario Mat. Nº 40805(C.I.E.E.R)

Certificado: V-879658