Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA: 5EHWyVzke

Serie V

CERTIFICADO Nº 0611130

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

TITULAR/ PROPIETARIO:	PEÑA SANTIAGO AGUSTIN
RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 20422134523
DOMICILIO/ ENDEREÇO:	AV. CÓRDOBA 853
CIUDAD/ MUNICIPIO:	VILLA SANTA CRUZ DEL LAGO
CODIGO POSTAL/ CEP(*):	5152
TELEFONO/ TELEFONE:	3541599224
E-MAIL/ E-MAIL(*):	
DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	CÓRDOBA
MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	AC136CU
REGISTRO / RENAVAM:	B235451
AÑO / ANO:	2017
CATEG. VEHICULAR/ CATEGORIA VEÍCULO:	N3
FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	24/09/2025
FECHA DE EMISION / DATA DE APROVAÇÃO:	24/09/2025
FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	**24/09/2026**
CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	VECOR S.R.L.
CODIGO CENTRO DE REVISION / CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	050-028
RESPONSABLE TECNICO / RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. SILVIA ZENON
Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	8312(C.I.E.C.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEÍCULO

ALTURA / ALTURA:	2.85 m.
ANCHO / LARGURA:	2.50 m.
LARGO / COMPRIMENTO:	6.20 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

MARCA / MARCA:	IVECO
MODELO/ MODELO:	170E28T MLL
NUMERO/ NUMERO:	8ATM1RMH0JX107082
CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	2
TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	15-1D
TARA / TARA (*):	-
PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	16500
CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
CMT / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

NUMERO / NUMERO (*):	F4AE3681E8046409
COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):	GAS OIL
POTENCIA / POTENCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
TIPO/ TIPO:	-
CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CF CMG CP
TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	CAMIÓN TRACTOR
TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TIPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

MARCA/ MARCA (*):	CONTINENTAL
NUMERO/ NÚMERO (*):	30148710

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

FCM Nº: 4450165
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 400.0

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROSEISUNOUNOUNOTRESCERO

MERCOSUR

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

070704(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Posición) > Descripción libre (controlar funcionamiento de luces de posicion frontales)

09010302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación inadecuada (trasera deteriorada)

10010101(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Leyendas y Números Identificatorios > Leyendas y/o números identificatorios en mal estado

1806(L) Sistema de Enganche – Vehículo Tractor o Motriz > Descripción Libre (torquear bulones de plato de arrastre)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Fassi Cecchelli, Mariano	Ing. Zenon, Silvia Mat. Nº: 8312(C.I.E.C.)

Certificado: V-611130





5EHWyVzke9

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 102505371304

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRR	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISION TECNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 050-028	FECHA 24/09/2025	HORA HI: 09:21 / HF: 10:08	Nro. **028-01170215**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: PEÑA SANTIAGO AGUSTIN

MARCA		DOMINIO **AC136CU**	AÑO 2017
	MODELO		**NÚMERO**
CHASIS IVECO	170E28T MLL		8ATM1RMH0JX107082
MOTOR IVECO	170E28T MLL		F4AE3681E8046409
TACOGRAFO CONTINENTAL			40148710
LIMITADOR No			
CARROCERIA -	TPE (PLATO DE ENGANCHE)		-
-	EXPTE. VTP -		PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.40
1	3654	11.05	11.0	0.45	61.51	CO(%)	HC(ppm)
2	2105	5.47	6.16	11.2	56.32	NOX	
3							
4						**RUIDO**	
						EXT. ESCAPE	89.2 dBA
TOTAL	5759					INT. PASAJE	MOT. 3/4
FRENO ESTAC. 2	5759	6.83	6.14	10.1	59.62	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
					22.96	DERIVA	3.1 (m/Km.)

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020802(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Rótulas Punta de Ejes > Huelgo de rodamientos en puntas de eje (juego en todas las mazas)

040504(L) Chasis > Motor Transmisión > Inexistencia de seguro de cardan

060101(L) Neumáticos y Llantas > Neumáticos > Estado general, cortes, erosiones, recapados, abombamientos, envejecimiento (desgaste irregular en neumaticos de 2 eje)

070704(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Posición) > Descripción libre (controlar funcionamiento de luces de posicion frontales)

09010302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación inadecuada (trasera deteriorada)

10010101(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Leyendas y Números Identificatorios > Leyendas y/o números identificatorios en mal estado

1806(L) Sistema de Enganche – Vehículo Tractor o Motriz > Descripción Libre (torquear bulones de plato de arrastre)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Fassi Cecchelli, Mariano	Ing. Zenon, Silvia Mat. Nº: 8312(C.I.E.P.)

Certificado: V-611130