


MS V-0245170

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA
90DWv1F0B

Certifico que o veiculo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
ALTURA / ALTURA: 3.20 m.
ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
LARGO / COMPRIMENTO: 9.30 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
MARCA / MARCA: SOLA Y BRUSA
MODELO/ MODELO: 06819APLMN
NUMERO/ NUMERO: 8C9A0953LA1003019
CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
28 TARA / TARA (*): -
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
31 CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 NUMERO / NÚMERO (*): -
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): -
34 POTENCIA / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 TIPO/ TIPO: -
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CI CMG
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: ACOPLADO
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 MARCA/ MARCA (*): -
43 NUMERO/ NÚMERO (*):

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
Ficha RCM AITA Nº: 4225754
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO: ALT BERNARDO GABRIEL
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 23185140679
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: SIN CALLE
04 CIUDAD/ MUNICIPIO: ALDEA SAN ANTONIO (DEPTO. GCHÚ)
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 2826
06 TELEFONO/ TELEFONE: 1
07 E-MAIL/ E-MAIL(*): -
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: ENTRE RÍOS

09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: **IOQ089**
10 REGISTRO / RENAVAM: A490794
11 AÑO / ANO: 2010
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: O4

13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 27/06/2025
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 27/06/2025
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: **27/06/2026**
16 CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: SEGURIDAD MECÁNICA S.R.L.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: / CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 040-015
18 RESPONSABLE TECNICO: / RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. ROBERTO DARÍO BOZZOLO
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 40805(C.I.E.E.R)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CERODOSCUATROCINCOUNOSIETECERO

MERCOSUR


RTO RTO RTO RTO RTO RTO

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (BANDAS TRASERAS)

170201(L) Sistema de Arrastre de Acoplados y Dolly > Aro Giratorio (Tornamesa) > Juego en la tornamesa

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Almada, Walter E.	Ing. Bozzolo, Roberto Darío Mat. Nº: 40805(C.I.E.E.R)

Certificado: V-245170



MS V-0245170

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA
90DWv1F0B

Certifico que o veiculo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
ALTURA / ALTURA: 3.20 m.
ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
LARGO / COMPRIMENTO: 9.30 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
MARCA / MARCA: SOLA Y BRUSA
MODELO/ MODELO: 06819APLMN
NUMERO/ NUMERO: 8C9A0953LA1003019
CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
28 TARA / TARA (*): -
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
31 CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 NUMERO / NÚMERO (*): -
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): -
34 POTENCIA / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 TIPO/ TIPO: -
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CI CMG
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: ACOPLADO
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 MARCA/ MARCA (*): -
43 NUMERO/ NÚMERO (*):

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
Ficha RCM AITA Nº: 4225754
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO: ALT BERNARDO GABRIEL
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 23185140679
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: SIN CALLE
04 CIUDAD/ MUNICIPIO: ALDEA SAN ANTONIO (DEPTO. GCHÚ)
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 2826
06 TELEFONO/ TELEFONE: 1
07 E-MAIL/ E-MAIL(*): -
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: ENTRE RÍOS

09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: **IOQ089**
10 REGISTRO / RENAVAM: A490794
11 AÑO / ANO: 2010
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: O4

13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 27/06/2025
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 27/06/2025
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: **27/06/2026**
16 CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: SEGURIDAD MECÁNICA S.R.L.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: / CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 040-015
18 RESPONSABLE TECNICO: / RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. ROBERTO DARÍO BOZZOLO
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 40805(C.I.E.E.R)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CERODOSCUATROCINCOUNOSIETECERO

MERCOSUR

RTO RTO RTO RTO RTO RTO

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (BANDAS TRASERAS)

170201(L) Sistema de Arrastre de Acoplados y Dolly > Aro Giratorio (Tornamesa) > Juego en la tornamesa

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Almada, Walter E.	Ing. Bozzolo, Roberto Darío Mat. Nº: 40805(C.I.E.E.R)

Certificado: V-245170