Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA/
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
5QK17rHTEK

Serie V

CERTIFICADO Nº 0879479

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR-CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP [ ] VTC [X]

Certifica que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifica que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

21 TITULAR/ PROPIETÁRIO:	GRUPO COLONIA S.A.
22 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 30684829102
23 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	DIAZ VELEZ 2212
24 CIUDAD/ MUNICÍPIO:	VICENTE LÓPEZ
25 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	1605
26 TELEFONO/ TELEFONE:	11 60124619 1156138302
27 E-MAIL/ E-MAIL(*):	-
28 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	BUENOS AIRES
29 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	AC962VB
30 REGISTRO / RENAVAM:	A515273
31 AÑO / ANO:	2018
32 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	N3
43 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	28/02/2026
44 FECHA DE EMISION / DATA DE APROVAÇÃO:	28/02/2026
45 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	**28/02/2027**
46 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	SUCESION DE DUSSET OMAR AMADO Y DUSSET KARINA
47 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	040-006
48 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. GIULIANO IBARRA SCHWELE
49 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	41975P(CIEER)

Ing. Giuliano Ibarra Schwele
Mat. C.I.E.E.R. Nº 41975P
FIRMA RESP. TECNICO 48 - Genº.
ASSINATURA RESP. TÉCNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 ALTURA / ALTURA:	3.70 m.
21 ANCHO / LARGURA:	2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO:	6.50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA:	SCANIA
24 MODELO/ MODELO:	P360 A6X2
25 NUMERO / NUMERO:	+9BSP6X200++K3927452+
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1S-2D
28 TARA / TARA (*):	-
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	24000
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31 CMT / CMT (*):	CATEGORÍA D (Dec. 32/2018)

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NUMERO (*):	8317093
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*):	GAS OIL
34 POTENCIA / POTÊNCIA(*):	360 CV-DIN

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	
37 TIPO/ TIPO:	-
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CI CP CF CPG CMG CTE
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	CAMIÓN TRACTOR
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*):	CONTINENTAL
43 NUMERO/ NÚMERO (*):	09815993

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

FCM Nº: 4821629
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 525.0

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

MERCOSUR

ORIGINAL

CEROOCHOSIETENUEVECUATROSIETENUEVE

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 040-006	FECHA 28/02/2026	HORA HI: 08:10 / HF: 08:40	Nro. **006-01047736**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: GRUPO COLONIA S.A. — DOMINIO **AC962VB** — AÑO 2018

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SCANIA	P360 A6X2	+9BSP6X200++K3927452+
MOTOR	SCANIA	P360 A6X2	8317093
TACOGRAFO	CONTINENTAL		09815993
LIMITADOR	No		
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: PRA CV CRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	4882	11.24	10.55	6.14	45.5
2	1891	4.51	3.9	13.53	45.34
3	1752	4.6	3.91	15.0	49.51
4					
TOTAL	8525				46.29
FRENO ESTAC. 1	8526	7.02	5.96	15.1	15.52

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD 0.12
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	90.1 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	1.28 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Cedres, Germán	Ing. Ibarra Schwele, Giuliano Mat. Nº: 41975P(CIEER) Ing. Ibarra Schwele Giuliano Mat. C.I.E.E.R. Nº 41975P Ruta 12 Km 55 - Genú.

Certificado: V-879479

rtificado: V-879479





5QK17rHTEK

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34)	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

ECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION