



1hgvc2oh9E

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34)	Nro:-

CAMION TRACTOR C/CAJA ABIERTA

Denominación del Art. 33 (DNRP	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimien

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFEC FIRMA / ACLARAC

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

GNC Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CAT 010-082	FECHA 25/03/2026	HORA HI: 10:33 / HF: 11:39	Nro. **082-01304900**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: GRUPO COLONIA S.A.

	MARCA	MODELO	NÚMERO	DOMINIO **OHB882**	AÑO 2014
CHASIS	IVECO	180E33	8ATA1PNH0EX093539		
MOTOR	IVECO	IVECO	F2BE06818143083		
TACOGRAFO	CONTINENTAL		09163415		
LIMITADOR	No				
CARROCERIA	-	TCA (CAJA ABIERTA)	-		
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -		

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.25
1	5480	13.69	12.59	8.04	48.89	CO(%)	HC(ppm)
2	3550	10.45	9.28	11.2	56.65	NOX	
3						**RUIDO**	
4						EXT. ESCAPE	92.0 dBA
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	9030				51.94	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC. 2	9030	8.99	8.1	9.9	19.29	DERIVA	3.0 (m/Km.)

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

070802(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Patente) > No funciona

10010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima (CIRCULO DETERIORADO)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (BANDAS DETERIORADAS // COMPLETAR BANDAS LATERALES AMBOS LADOS)

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Rodriguez, Alfredo	Ing. Ramundo, Gustavo J. Mat. Nº: I013554(COPIME)

Certificado: W-096924

Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

Serie W

CERTIFICADO Nº 0096924

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVISÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPECÇÃO TECNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP [ ] VTC [X]

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 78/97
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 78/97

TITULAR / PROPIETARIO:	GRUPO COLONIA S.A.
RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 30684829102
DOMICILIO / ENDEREÇO:	MANSO JUANA 1550 PISO 6 DTO 1
CIUDAD / MUNICIPIO:	CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
CODIGO POSTAL / CEP(*):	1107
TELEFONO / TELEFONE:	0
E-MAIL / E-MAIL(*):	-
DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	CIUDAD DE BUENOS AIRES
MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	OHB882
REGISTRO / RENAVAM:	A459176
AÑO / ANO:	2014
CATEG. VEHICULO / CATEGORIA VEÍCULO:	N3
FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	25/03/2026
FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	25/03/2026
FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	25/03/2027
CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	VERIFICA S.R.L.
CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	010-082
RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. GUSTAVO J. RAMUNDO
Nº DE REGISTRO / Nº DE REGISTRO:	I013554(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEICULO
- ALTURA / ALTURA: 2.60 m.
- ANCHO / LARGURA: 2.50 m.
- LARGO / COMPRIMENTO: 9.80 m.

CHASIS BASTIDOR / CHASSI
- MARCA / MARCA: IVECO
- MODELO / MODELO: 180E33
- NUMERO / NUMERO: BATA1PNHDEX093539
- CANTIDAD DE EJES / QUANTIDADE DE EIXOS: 2
- TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 15-10
- TARA / TARA (*): -
- PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 16500
- CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
- CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
- NUMERO / NUMERO (*): F28E06818143083
- COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*): GAS OIL
- POTENCIA / POTÊNCIA (*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS
- MARCA CARROCERIA / MARCA CARROÇARIA: -
- CLASE DE SERVICIO / CLASSE DE SERVIÇO: -
- TIPO / TIPO: -
- CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA / PARA VEÍCULOS DE CARGA
- CLASE DE CARGA / CLASSE DA CARGA: CP CMG CI CF
- TIPO DE VEHICULO / CLASSE DE VEÍCULO: CAMIÓN TRACTOR
- TIPO DE CAJA / TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD / REGISTRADOR DE VELOCIDADE
- MARCA / MARCA (*): CONTINENTAL
- NUMERO / NUMERO (*): 09163415

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
FCM Nº: 4881962
Nro. de ICM: 11556
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 600.0

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROCERONUEVESEISNUEVEDOSCUATRO

02(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas eflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (BANDAS DETERIORADAS // ETAR BANDAS LATERALES AMBOS LADOS)

O DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
pto	Rodriguez, Alfredo	Ing. Ramundo, Gustavo J. Mat. Nº: I013554(COPIME)

Certificado: W-096924