

5g53RWEsWp

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	CAMION TRACTOR C/DORMITORIO PLATO DE ENGANCHE
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA
5g53RWEsW

Serie **W**

CERTIFICADO Nº 0076246

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇAO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TECNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETARIO:	GOOD POINT LOGISTICA SRL (*)
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 30636604611
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	PARANA 224 PISO 5 DEPTO 19
04 CIUDAD/ MUNICIPIO:	CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
05 CODIGO POSTAL/ CEP (*):	1074
06 TELEFONO/ TELEFONE:	46623000 1141663745
07 E-MAIL/ E-MAIL (*):	TRANSPORTES.ELQUIQUESRL@GMAIL.
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	CIUDAD DE BUENOS AIRES
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	**AF411SJ**
10 REGISTRO / RENAVAM:	B75909
11 AÑO / ANO:	2022
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	N3
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	25/03/2026
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	25/03/2026
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	**25/03/2027**
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	REVISION TECNICA VEHICULAR GENERAL PAZ S.A.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CODIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	060-118
18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. HUGO GUILLERMO RODOFILE
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	12785(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

21 ALTURA / ALTURA:	3.15 m.
21 ANCHO / LARGURA:	2.30 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO:	6.10 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA:	MERCEDES BENZ
24 MODELO/ MODELO:	958 ATEGO 1729 S 36 CD TE
25 NUMERO/ NUMERO:	8AB958077NA803368
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	2
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1S-1D
28 TARA / TARA (*):	-
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	16500
30 CAPACIDAD / LOTAÇAO (*):	-
31 CMT / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*):	926994U1375956
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):	GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA (*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 TIPO/ TIPO:	-
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CMG CP CF CPG
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	CAMION TRACTOR
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*):	CONTINENTAL
43 NUMERO/ NÚMERO (*):	10339911

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

OPERADOR: TRANSPORTES EL QUIQUE S.R.L.
FCM Nº: 4880724
Nro. de ICM: 226330
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 210.0

MERCOSUR

ORIGINAL

CEROCEROSIETESEISDOSCUATROSEIS

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISION TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 060-118	FECHA 25/03/2026	HORA HI: 07:56 / HF: 08:20	Nro. **118-01126412**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: GOOD POINT LOGISTICA SRL	DOMINIO **AF411SJ**	AÑO 2022

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	MERCEDES BENZ	958 ATEGO 1729 S 36 CD TE	8AB958077NA803368
MOTOR	MERCEDES BENZ	MERCEDES	926994U1375956
TACOGRAFO LIMITADOR	CONTINENTAL No		10339911
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES		BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.79
1		3050	8.7	8.8	1.14	58.49	CO(%)	HC(ppm)
2		1802	4.6	5.4	14.81	56.57	NOX	
3							RUIDO	
4							EXT. ESCAPE	88.2 dBA
							INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL		4852				57.78	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC.	1	4852	1.1	6.5	83.08	15.97	DERIVA	4.3 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

09030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre (PARABRISAS FISURADO)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Martinez, Lucas G.	Ing. Rodofile, Hugo Guillermo Mat. Nº: 12785(COPIME)

Certificado: W-076246