MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 6 | Est. N° 1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 26 000600013548984 **OBLEA N°**

Conductor	ROBERTO N. ORELLANA			Titular	ROBERTO N. ORELLANA
Documento	DNI 24951395			Documento	DNI 24951395
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio N°	HGQ414
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor N°	904965UO727895
Modelo	BMO 390	Año	2008	Chasis N°	8AB3900547A132166
Resultado	CONDICIONAL			Cert. GNC	
VALIDO PARA CIRCULAR HASTA 22/06/2026				REVERIFICACION GRATUITA HASTA 22/06/2026	
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
02.02.003	LUCES REGLAMENTARIAS-LUCES DE POSICION Y PATENTE: NO FUNCIONAN LUCES DE POSICION EN PARTE DELANTERA IZQUIERDA	X	
02.09.001	LUCES REGLAMENTARIAS-PROYECTORES ADICIONALES: OTROS (A TIPEAR POR EL INSPECTOR) CON POSICIONEJE 1	X	
04.06.050	SISTEMA DE FRENOS-FRENO DE SERVICIO: FUNCIONAMIENTO OTROS EJES-DESEQUILIBRIO EXCESIVO DE FRENOS EN (2) EJE:(40)%. FUERZAS IZQ./DCH. (9.080)/(15.220) KNW.	X	
05.08.001	SISTEMA DE SUSPENSION-OTROS: OTROS (A TIPEAR POR EL INSPECTOR) BUJE DE EJE DETERIORADOEN PARTE TRASERA DERECHA	X	
05.08.003	SISTEMA DE SUSPENSION-OTROS: PULMONES SUSPENSION NEUMATICA DETERIORADOS EN PARTE DELANTERA IZQUIERDA	X	

Reverificación SIN CARGO
Dentro del Plazo Indicado
de Lun. a Vie. 7:30 a 11:30 y de 14 a 16:15
Sábados de 8 a 12 hs.

Tiempos:	H. INGR.:	H. EGR.:	TTL:	TTE:
	11:18:26	11:34:49	00:08:38	00:16:23

OBSERVACIONES: USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $88506,95

Consultas al: 02320-442080

Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO

FECHA: 23/04/2026

#D:5

ORIGINAL

Impreso: 23/04/2026

Página 1