MINISTERIO DE TRANSPORTE — GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 6 | Est. N° 1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 26 000600013538504 R **OBLEA N° 262970305**

Conductor	ROBERTO N. ORELLANA			Titular	ROBERTO N. ORELLANA
Documento	DNI 24951395			Documento	DNI 24951395
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio N°	JUY061
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor N°	904973UO896484
Modelo	BMO 368	Año	2011	Chasis N°	8AB3681858A136876
Resultado	APTO			Cert. GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 04/10/2026					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
04.05.050	SISTEMA DE FRENOS-FRENO DE SERVICIO: FUNCIONAMIENTO 1ER EJE-DESEQUILIBRIO EXCESIVO DE FRENOS EN 1ER EJE: (31)%. FUERZAS IZQ./DCH. (9.970)/(6.920) KNW.		
04.06.050	SISTEMA DE FRENOS-FRENO DE SERVICIO: FUNCIONAMIENTO OTROS EJES-DESEQUILIBRIO EXCESIVO DE FRENOS EN (2) EJE:(37)%. FUERZAS IZQ./DCH. (04.670)/(9.220) KNW.		
11.03.002	SEGURIDAD Y EMERGENCIA-OTROS: VEHICULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA		

Tiempos:	H. INGR.: 11:42:44	H. EGR.: 12:07:05	TTL: 00:18:28	TTE: 00:24:21

OBSERVACIONES

Consultas al: 02320-442080

Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO

FECHA: 31/03/2026

ORIGINAL

Impreso: 31/03/2026

#D:3