MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 6 | Est. N° 1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 26 000600013540735 R OBLEA N° 262970515

Conductor	MIGUEL AZCONA			Titular	MIGUEL AZCONA
Documento	DNI 26367057			Documento	DNI 26367057
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio N°	JHB328
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor N°	904-973-U-0886525
Modelo	OH	Año	2010	Chasis N°	9BM368004AB723726
Resultado	APTO			Cert. GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 03/10/2026					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
09.07.005	ESTADO GENERAL DEL VEHICULO-LUNETA Y CRISTALES: VISIBILIDAD, A TRAVES DE LUNETA/CRISTALES, DISMINUIDA		

Tiempos:	H. INGR.: 11:36:37	H. EGR.: 11:38:17	TTL: 00:01:20	TTE: 00:01:40

OBSERVACIONES

Consultas al: 02320-442080

Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOS/ J. CURA/A. LEGORO

FECHA: 07/04/2026

Impreso: 07/04/2026