
MS W-0001233
MERCOSUR
Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía
REVISION TECNICA OBLIGATORIA
(RES. GMC. 75/97)
26
VALIDO HASTA
27
MS W-0001233

Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA/
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA

73eHIUvOo

Serie **W**

CERTIFICADO N° 0001233

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TECNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒ X

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

1 TITULAR/ PROPIETARIO:	ABUT TRANSPORTES S.A.
2 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 30710706626
3 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	S MASSA 1305
4 CIUDAD/ MUNICIPIO:	CENTENO
5 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	2148
6 TELEFONO/ TELEFONE:	3401410612
7 E-MAIL/ E-MAIL(*):	PQUARCHIONI@ABUTTRANSPORTES.COM.
8 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	SANTA FE
9 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	AD555UF
10 REGISTRO / RENAVAM:	B4420
11 ANO / ANO:	2019
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	N3
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	08/04/2026
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	08/04/2026
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	08/04/2027
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGANISMO INSPEÇÃO:	RAFAELA REVISION TECNICA VEHICULAR S.A.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CODIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	110-045
18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. GASTON G. MOSCONI
19 N° DE REGISTRO/ N° DE REGISTRO:	1013670(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 ALTURA / ALTURA:	3.80 m.
21 ANCHO / LARGURA:	2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO:	7.00 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA:	SCANIA
24 MODELO/ MODELO:	R480 A6X2
25 NUMERO/ NUMERO:	+9BSR6X200++K3937392+
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1S-2D
28 TARA / TARA (*):	-
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	24000
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31 CMT / CMT (*):	CATEGORÍA B (Dec. 32/2018)

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*):	8327292
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*):	GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA(*):	480 CV-DIN

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 TIPO/ TIPO:	-
38 CANTIDAD DE ÂSIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CPG CMG CP CI CF
40 TIPO DE VEHÍCULO/ CLASSE DE VEICULO:	CAMIÓN TRACTOR
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*):	CONTINENTAL
43 NUMERO/ NÚMERO (*):	09861372

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

FCM Nº: 4912429
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 1200.0
PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 60.000 KG.

MOSCONI GASTON GASPAR
INGENIERO MECÁNICO
MAT. 1013670

(*) Llenado de obligatorio / item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROCEROCEROUNODOSTRESTRES

MERCOSUR



73eHIUvOow

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34)	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 110-045	FECHA 08/04/2026	HORA HI: 11:22 / HF: 11:55	Nro. **045-01189097**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: ABUT TRANSPORTES S.A.	DOMINIO **AD555UF**	AÑO 2019

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SCANIA	R480 A6X2	+9BSR6X200++K3937392+
MOTOR	SCANIA	R480A6X2	8327292
TACOGRAFO	CONTINENTAL		09861372
LIMITADOR	No		
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	5322	11.6	12.1	4.13	45.39
2	4502	10.3	11.8	12.71	50.04
3	1578	3.06	3.53	13.31	42.57
4					
TOTAL	11402				46.84
FRENO ESTAC. 2	11402	11.4	10.3	9.65	19.4

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD 0.57
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	87.0 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	0.16 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

09010302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación inadecuada

MOSCONI GASTÓN GASPAR
INGENIERO MECÁNICO
MAT. 1013670

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Mosconi, Gastón G.	Ing. Mosconi, Gastón G. Mat. Nº: I013670(COPIME)

Certificado: W-001233