Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACIÓN ELECTRÓNICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
13XFKaztCU

Serie V

CERTIFICADO Nº 0952653

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TECNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

- 17 TITULAR/ PROPIETÁRIO: ARLETTAZ SA
- 18 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 33709951039
- 19 DOMICILIO/ ENDEREÇO: VICTORINO SIMON 1421
- 20 CIUDAD/ MUNICÍPIO: CONCORDIA
- 21 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 3200
- 22 TELEFONO/ TELEFONE: 3885475989
- 23 E-MAIL/ E-MAIL(*): -
- 24 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: ENTRE RÍOS

- 25 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: NKR092
- 26 REGISTRO / RENAVAM: A385314
- 27 AÑO / ANO: 2014
- 28 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: O4

- 29 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 24/04/2026
- 30 FECHA DE EMISION / DATA DE APROVAÇÃO: 24/04/2026
- 31 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 24/04/2027
- 32 CENTRO DE REVISION TECNICA: MOTORTEST S.R.L.
  NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
- 33 CODIGO CENTRO DE REVISION: 040-016
  CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
- 34 RESPONSABLE TECNICO: ING. HECTOR DANIEL PALOPOLO
  RESPONSÁVEL TÉCNICO:
- 35 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 41382(CIEER)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado es obligatorio / Item de preenchimento obrigatório

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEÍCULO

- 20 ALTURA / ALTURA: 3.10 m.
- 21 ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
- 22 LARGO / COMPRIMENTO: 9.60 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

- 23 MARCA / MARCA: RANDON
- 24 MODELO/ MODELO: RQ.CG.02+01/2014
- 25 NUMERO/ NUMERO: 8B8GRQA3FEM005777
- 26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
- 27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
- 28 TARA / TARA (*): -
- 29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28500
- 30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
- 31 CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR

- 32 NUMERO / NUMERO (*): -
- 33 COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*): -
- 34 POTENCIA / POTÊNCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

- 35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
- 36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
- 37 TIPO/ TIPO: -
- 38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

- 39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CF CP CMG
- 40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: ACOPLADO
- 41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

- 42 MARCA/ MARCA (*): -
- 43 NUMERO/ NUMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

FCM Nº: 4956312
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

ORIGINAL

CERONUEVECINCODOSSEISCINCOTRES

Escaneado con CamScanner



Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

071201(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces de Retroceso > Faltante o no funcionamiento

09010101(L) Carrocería > Exterior > Exterior General - Publicidad > Pintura en mal estado y/o presencia de corrosión (ESTADO GENERAL DE PINTURA)

09010102(L) Carrocería > Exterior > Exterior General - Publicidad > Elementos de carrocería faltantes y/o en mal estado (ESTADO GENERAL)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Martinez, Damián A.	Ing. Palopolo, Héctor Daniel Mat. Nº: 41382(CIEER)

Certificado: V-952653

Escaneado con CamScanner

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 040-016	FECHA 24/04/2026	HORA HI: 15:15 / HF: 15:41	Nro. **016-01082510**

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: ARLETTAZ SA	DOMINIO **NKR092**	AÑO 2014

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	RANDON	RQ.CG.02+01/2014	8B8GRQA3FEM005777
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCA (CAJA ABIERTA)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1	2533	5.49	5.83	5.83	45.56	CO(%)	HC(ppm)
2	2196	5.17	4.64	10.25	45.54	NOX	
3	2338	5.42	4.97	8.3	45.3	RUIDO	
4						EXT. ESCAPE	
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	7067				45.47	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC. 3	7067	6.15	5.77	6.18	17.19	DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA Nº 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

030516(L) Sistema de frenos > Tuberías Fijas, Tuberías Flexibles, Pulmones, Levas, Registros, Campanas, Discos, Mordazas, Guarniaciones, Cintas, Abs/Ebs > Cintas frenos que sobresalen del perfil de las campanas (1ER EJE LADO DERECHO)

040102(L) Chasis > Bastidor del Chasis > Torceduras, fisuras, dobleces, alargamientos, calentamientos, corrosiones

070701(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Posición) > Color de las luces no permitido (CENTRALES SOLO 3 DE COLOR ROJO)

070702(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Posición) > Ubicación incorrecta, fijación incorrecta (AGREGADAS TRASERAS)

071201(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces de Retroceso > Faltante o no funcionamiento

09010101(L) Carrocería > Exterior > Exterior General - Publicidad > Pintura en mal estado y/o presencia de corrosión (ESTADO GENERAL DE PINTURA)

09010102(L) Carrocería > Exterior > Exterior General - Publicidad > Elementos de carrocería faltantes y/o en mal estado (ESTADO GENERAL)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Martinez, Damián A.	Ing. Palopolo, Héctor Daniel Mat. Nº: 41382(CIEER)

Certificado: V-952653

Escaneado con CamScanner

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 040-016	FECHA 24/04/2026	HORA HI: 15:15 / HF: 15:41	Nro. **016-01082510**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO:

TITULAR: ARLETTAZ SA	DOMINIO **NKR092**	AÑO 2014

MARCA	MODELO	NUMERO
CHASIS RANDON	RQ.CG.02+01/2014	8B8GRQA3FEM005777
MOTOR -	-	-
TACOGRAFO LIMITADOR		
CARROCERIA -	TCA (CAJA ABIERTA)	-
-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

ANOMALIAS SEGÚN CÓDIGO (CONTINUACIÓN)

090801(L) Carrocería > Guardabarros y Dispositivos Anti-Proyección > Estado deficiente del guardabarros y/o disp. anti-proyección (1ER EJE LADO IZQ ESTADO Y FIJACION)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (ESTADO LATERALES)

10010303(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Descripción libre (COMPLETAR PLACAS TRIANGULARES TRASERAS)

170201(L) Sistema de Arrastre de Acoplados y Dolly > Aro Giratorio (Tornamesa) > Juego en la tornamesa (JUEGO EN ARO GIRATORIO)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Martinez, Damián A.	Ing. Palopoli, Héctor Daniel Mat. Nº: 41382(CIEER)

Certificado: V-952653

Escaneado con CamScanner