Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
1DsZQ8mQy

Serie V

CERTIFICADO Nº 0962247

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTOX ☐

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR**/ PROPIETÁRIO: FLORES LEANDRO DARIO ISAAC
02 **RUT / CUIT / CNPJ / CPF**: CUIT 20286846670
03 **DOMICILIO**/ ENDEREÇO: 9 DE JULIO NORTE 32 LA CONSULTA
04 **CIUDAD**/ MUNICIPIO: SAN CARLOS
05 **CODIGO POSTAL**/ CEP(*): 5569
06 **TELEFONO**/ TELEFONE: 2622 15438072
07 **E-MAIL**/ E-MAIL(*): -
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF: MENDOZA
09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: **AA078VF**
10 **REGISTRO** / RENAVAM: 887913
11 **AÑO** / ANO: 2016
12 **CATEG. VEHICULO**/ CATEGORIA VEÍCULO: N3
13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 08/04/2026
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 08/04/2026
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: **08/04/2027**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA**: INSTECAR S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION**: 080-055
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO**: ING. LEONARDO J. HUESO
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **Nº DE REGISTRO**/ Nº DE REGISTRO: 11070(C.P.I.G.M.)

Leandro Jorge Hueso
Ingeniero Industrial
Mat. 11.070 / A

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 **ALTURA** / ALTURA: 3.70 m.
21 **ANCHO** / LARGURA: 2.50 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO: 6.50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA** / MARCA: SCANIA
24 **MODELO**/ MODELO: G310A4X2
25 **NUMERO**/ NUMERO: +9BSG4X200++G3882915+
26 **CANTIDAD DE EJES**/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL: 16500
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT** / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO** / NÚMERO (*): 8271274
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA**/ MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO**/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO**/ TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA**/ CLASSE DA CARGA: CI CF CMG CPG CP
40 **TIPO DE VEHICULO**/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 **TIPO DE CAJA**/ TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA**/ MARCA (*): VDO
43 **NUMERO**/ NÚMERO (*): 09503754

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:
FCM Nº: 4913138
Nro. de ICM: 368840
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 880.0

(*) **Llenado no obligatorio** / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CERONUEVESEISDOSDOSCUATROSIETE

PERICOUR

Escaneado con CamScanner





1DsZQ8mQya

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad	
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-
Antecedentes de las Modificaciones	-
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	TRACTOR CON PLATO
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Escaneado con CamScanner

CNRT | CONTROL DEL TRANSPORTE

FORMULARIO DE CONTROL DE MODELO

Ministerio de Transporte Argentina

Decreto 779/95 anexo I Art. 34. Disposición 663/2022 CNRT

Número de Formulario	Fecha y Hora de Emisión
4913138	08/04/2026 14:06






A. Datos de la Unidad

1	Dominio	2	Número de Chasis		
AA078VF		+9BSG4X200++G3882915			
33a	Marca	4	Modelo	5	Año
SCANIA		G310A4X2		2016	

B. Características de Modelo

6	Categoría	7	Tipo de Vehículo	8	Tipo de Cabina	9	Tipo de Tren	10	Tipo de Tracción
N3		Camión Tractor		Dormitorio		1s1d		4x2	
11	Cantidad de Asientos	12a	Tanques de Combustible	12b	Capacidad Total de Combustible	13	Tipo de Vinculación	14	Tipo de Super Estructura
2		2		880.00 l		Plato		Plato de Enganche	

C. Pesos y Dimensiones

15	Altura	16	Ancho	17	Largo
3.70 m		2.50 m		6.50 m	
18	Longitud de Articulación	19	Centro de Carga	20	Longitud de la Super Estructura
4.70 m		3.30 m		N/C	

21	Distancia entre Ejes							22	Ancho del Eje Trasero	23	Longitud Voladizo Trasero
1°/2°	3.60 m	2°/3°	N/C	3°/4°	N/C	4°/5°	N/C		2.40 m		1.30 m

24a	Peso 1er eje	24b	Peso 2do eje	24c	Peso 3er eje	24d	Peso 4to eje	24e	Peso 5to eje
4855 kg		3966 kg		N/C		N/C		N/C	

25	Datos Complementarios

Taller de Revisión Técnica	Firma del Director Técnico	QR
INSTEC MEC S A N° Taller: 55	Nombre: Leonardo Hueso Matrícula: 11070A	

Escaneado con CamScanner

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 080-055	FECHA 08/04/2026	HORA HI: 14:02 / HF: 14:11	Nro. **055-01205791**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: FLORES LEANDRO DARIO ISAAC	DOMINIO **AA078VF**	AÑO 2016

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SCANIA	G310A4X2	+9BSG4X200++G3882915
MOTOR	SCANIA	DC	8271274
TACOGRAFO LIMITADOR	VDO No		09503754
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV PRA

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES		BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.11
1		4855	14.08	13.6	3.41	58.12	CO(%)	HC(ppm)
2		3966	11.5	9.12	20.7	53.0	NOX	
3							**RUIDO**	
4							EXT. ESCAPE	83.0 dBA
							INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL		8821				55.82	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC.	2	8822	7.06	8.82	19.95	18.35	DERIVA	3.26 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

010401(L) Sistema de Dirección > Barras, Brazos y Amortiguadores de Dirección > Extremos de dirección – Rótulas con juego (Rótulas con juego)

020802(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Rótulas Punta de Ejes > Huelgo de rodamientos en puntas de eje (Huelgo de rodamientos)

09010302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación inadecuada (Patente en mal estado)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (Estado deficiente)

Leonardo Jorge Hueso
Ingeniero Industrial
Mat. 11.070 / A

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Vera, Valentín N.	Ing. Hueso, Leonardo J. Mat. Nº: 11070(C.P.I.G.M.)

Certificado: V-962247

Escaneado con CamScanner

CERTIFICACIÓN TÉCNICA DE MODIFICACIONES

CNTSV

N°: 368840










DATOS DE LA UNIDAD

DOMINIO	NÚMERO DE CHASIS	CATEGORÍA	TIPO DE VEHÍCULO
AA078VF	9BSG4X200G3882915	N3	CAMIÓN TRACTOR
NÚMERO DE MOTOR	**LICENCIA CONF. DE MODELO**	**MARCA**	**MODELO**
8271274	-	SCANIA	G310A4X2
AÑO	**TITULAR**	**OPERADOR RUTA**	**CUIT**
2016	FLORES LEANDRO DARIO ISAAC	FLORES LEANDRO DARIO ISAAC	20286846670

CARACTERÍSTICAS DE LA MODIFICACIÓN

LÍMITE TÉCNICO (kg)		GESTIÓN ELEC. DE FRENOS		MOTORIZACIÓN
18600		ABS		COMBUSTION INTERNA (DIESEL)
POTENCIA (cv)	**PESO/POTENCIA**	**EMISIONES**		**LUCES LED**
310	6 CV/T	EURO 4		NO
TIPO DE CABINA	**CANTIDAD DE PUERTAS**	**CRISTALES AGREGADOS**		**CANTIDAD DE ASIENTOS**
DORMITORIO	2	-		2
TIPO DE CAJA O CARROCERÍA		**CT BODEGA (m³)**		**MARCA/MODELO/N° DE PLANO**
PLATO DE ENGANCHE		-		-
TIPO DE IZAJE		**CANTIDAD DE TANQUES**		**CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE (l)**
SIN IZAJE		2		880
PARAGOLPES S/IRAM-AITA 10260			**PROT. LAT. S/IRAM-AITA 10276**	
NO			NO	
TIPO DE TREN			**TIPO DE TRACCIÓN**	
1s1d			4X2	
TIPO DE VINCULACIÓN DELANTERA		**MODELO/CHAS**		**FACTOR D/U**
-		-		-
TIPO DE VINCULACIÓN TRASERA		**MODELO/CHAS**		**FACTOR D/U**
PLATO		JOST		152

EJES

	EJE	TIPO	RODADO	SUSPENSIÓN
A	1ER	SIMPLE	295/80R22.5	MECÁNICA
B	2DO	DOBLE	295/80R22.5	MECÁNICA

DIMENSIONES

DISTANCIA (mm) DESDE EL 1° EJE AL

2°: 3600 | 3°: - | 4°: - | 5°: -

TROCHA 1° EJE (mm)	TROCHA 2° EJE (mm)	TROCHA 3° EJE (mm)	TROCHA 4° EJE (mm)	TROCHA 5° EJE (mm)
2100	1900	-	-	-
ALTURA (mm)	**ANCHO (mm)**	**LARGO (mm)**	**LONG. DE ARTICULACIÓN (mm)**	**LONG. VOLADIZO TRASERO (mm)**
3700	2500	6500	4700	1300
ANCHO PISADA TRASERA (mm)			**ALTURA PLATAFORMA (mm)**	
2500			1400	

OBSERVACIONES

SE CONSTATA EXTRACCION DE TANQUE AUXILIAR

CONCLUSIÓN

TARA TOTAL (kg)	PESO MÁXIMO (kg) [ART.53]	PBT (kg)
8600	16500	16500
CARGA ÚTIL (kg)	**CMT (kg)**	**PMC (kg)**
7900	45000	45000
DENOMINACIÓN RNPA	**TRÁFICO**	**SERVICIO**
TRACTOR CON PLATO	INTERNACIONAL (MERCOSUR)	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGAS

FECHA DE EMISIÓN	FIRMA DEL INGENIERO	QR
08/04/2026	NOMBRE: SERGIO ARIEL FAIJOO MATRÍCULA: 11248	
RESULTADO		
SATISFACTORIO		

Escaneado con CamScanner