Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

# RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
3IfBbYpjo3

Serie V

## CERTIFICADO Nº 0985254

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTOX ☐

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

- TITULAR/ PROPIETARIO: LAS CUATRO K SERVICIOS
- RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30714092614
- DOMICILIO/ ENDEREÇO: ITALIA 672
- CIUDAD/ MUNICIPIO: CORONEL SUÁREZ
- CODIGO POSTAL/ CEP(*): 7540
- TELEFONO/ TELEFONE: 02923694341 295415401149
- E-MAIL/ E-MAIL(*): INFO@KOPELSONHNOS.COM.AR
- DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: BUENOS AIRES
- MATRICULA / DOMINIO / PLACA: **AH289HZ**
- REGISTRO / RENAVAM: -
- ANO / ANO: 2025
- CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: N3
- FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 22/04/2026
- FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 22/04/2026
- FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: **22/04/2027**
- CENTRO DE REVISION TECNICA: GRUPO RTO S.A.
  NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
- CODIGO CENTRO DE REVISION: 020-023
  CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
- RESPONSABLE TECNICO: ING. HÉCTOR [illegible] SÁNCHEZ
  RESPONSÁVEL TECNICO:
- Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 55150(COLEGIO PROFESIONAL

Ing. Hector E. Sanchez
Mat. CIPBA 55150
Director Técnico

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

### DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

- ALTURA / ALTURA: 3.50 m.
- ANCHO / LARGURA: 2.55 m.
- LARGO / COMPRIMENTO: 6.10 m.

### CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

- MARCA / MARCA: MERCEDES BENZ
- MODELO/ MODELO: ATEGO 1729 S
- NUMERO/ NUMERO: 9BM9580775B390143
- CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
- TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
- TARA / TARA (*): -
- PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 16500
- CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
- CMT / CMT (*): -

### MOTOR / MOTOR

- NUMERO / NÚMERO (*): 926994U1509900
- COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*): GAS OIL
- POTENCIA / POTÊNCIA(*): -

### PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS

- MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
- CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
- TIPO/ TIPO: -
- CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

### PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEÍCULOS DE CARGA

- CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CAMIÓN TRACTOR
- TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEÍCULO: TPE (PLATO DE ENGANCHE)
- TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: -

### TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

- MARCA/ MARCA (*): -
- NUMERO/ NÚMERO (*): -

### OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

FCM Nº: 4948882
Nro. de ICM: 331114
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 1070.0

ORIGINAL

CERONUEVEOCHOCINCODOSCINCOCUATRO

09030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre (fisurado.)

1507(L) Documentación > Descripción Libre (El tipo de unidad no coincide con lo indicado en la cédula, se deberá regularizar ante la DNRPA.)

| RESULTADO DE LA INSPECCION | INSPECTOR | FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO |
|---|---|---|
| Apto | CARRANERO [illegible] | Ing. Sánchez, Héctor Eduardo Mat. Nº: 55150(Colegio profesional de la |

Ing. Hector E. Sanchez
Mat. CIPBA 55150
Director Técnico



**Certificado: V-985254**




3IfBbYpjo3

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

**Antecedentes de la Actividad**

| | |
|---|---|
| Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT | Nro:- |

**Antecedentes de las Modificaciones**

| | |
|---|---|
| Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34). | Nro:- |
| Denominación del Art. 33 (DNRPA) | CAMION TRACTOR CAB DORM C/ PLATO DE ENGANCHE |
| SENASA | - |

**Antecedentes de las Reparaciones**

| Código de defecto | Tipo de Tarea | Descripción de la Tarea | Código de Reparación | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**REVISION A LA VERA DE LA RUTA**

| FECHA | LUGAR | OBSERVACIONES | RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION | CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |