Secretaria de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRONICA
kvpX9MsMr

Serie V

CERTIFICADO Nº 0959401

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TECNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TECNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TECNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP - VTC X

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

TITULAR / PROPIETARIO:	RAMOS RAMON RICARDO
RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 20100388198
DOMICILIO / ENDEREÇO:	SAN LUIS Nº 1546
CIUDAD / MUNICIPIO:	SAN MARTÍN
CODIGO POSTAL / CEP (*):	5570
TELEFONO / TELEFONE:	1
E-MAIL / E-MAIL (*):	-
DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	MENDOZA
MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	AF749MW
REGISTRO / RENAVAM:	8218306
AÑO / ANO:	2023
CATEG. VEHICULO / CATEGORIA VEICULO:	O4
FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	10/03/2026
FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	10/03/2026
FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	10/03/2027
CENTRO DE REVISION TECNICA:	REVITÉ S.A.
NOME DO ÓRGÃO DE INSPEÇÃO:	
CODIGO CENTRO DE REVISION:	080-017
CÓDIGO DO ÓRGÃO DE INSPEÇÃO:	
RESPONSABLE TECNICO:	ING. LUIS ALBERTO CALDERON
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	
Nº DE REGISTRO / Nº DE REGISTRO:	7258 CAT "A" (MENDOZA)

FIRMA RESP. TECNICO / ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

ALTURA / ALTURA:	2,60 m.
ANCHO / LARGURA:	2,60 m.
LARGO / COMPRIMENTO:	14,50 m.

CHASIS BASTIDOR / CHASSI

MARCA / MARCA:	MALDONADO
MODELO / MODELO:	SEMIRREMOLQUE 3 EJES
NUMERO / NUMERO:	8EMP1453SNA000141
CANTIDAD DE EJES / QUANTIDADE DE EIXOS:	3
TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1D-2D
TARA / TARA (*):	-
PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	28500
CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
CMT / CMT (*):	CATEGORÍA D (Dec. 32/2018)

MOTOR / MOTOR

NUMERO / NUMERO (*):	-
COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):	-
POTENCIA / POTENCIA (*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

MARCA CARROCERIA / MARCA CARROCARIA:	-
CLASE DE SERVICIO / CLASSE DE SERVIÇO:	-
TIPO / TIPO:	-
CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA / PARA VEICULOS DE CARGA

CLASE DE CARGA / CLASSE DA CARGA:	CP CMG CF CI CPG
TIPO DE VEHICULO / CLASSE DE VEICULO:	SEMIRREMOLQUE
TIPO DE CAJA / TIPO DE CAIXA:	CA-PC (CAJA ABIERTA - PORTACONTENEDOR)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD / REGISTRADOR DE VELOCIDADE

MARCA / MARCA (*):	-
NUMERO / NUMERO (*):	-

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

FCM Nº: 4848294
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

ORIGINAL

CERONUEVECINCONUEVECUATROCEROUNO

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO





kvpX9MsMrm

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, articulo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 080-017	FECHA 10/03/2026	HORA HI: 15:07 / HF: 15:26	Nro. **017-01148568**

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: RAMOS RAMON RICARDO	DOMINIO **AF749MW**	AÑO 2023

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	MALDONADO	SEMIRREMOLQUE 3 EJES	8EMP1453SNA000141
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO LIMITADOR			
CARROCERIA	-	CA-PC (CAJA ABIERTA -	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	2620	6.3	5.84	7.3	47.23
2	1600	4.13	3.68	10.9	49.76
3	1780	3.78	4.22	10.43	45.81
4					
TOTAL	6000				47.49
FRENO ESTAC. 1	6000	6.73	6.47	3.86	22.43

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020603(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Barras de Torsión, Estabilizadoras y Tensoras > Mal estado de bujes

020802(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Rótulas Punta de Ejes > Huelgo de rodamientos en puntas de eje

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Rubino Cortez, facundo	Ing. LUIS ALBERTO CALDERON MAT. 7258 - CAT. A Ing. Calderon , Luis Alberto Mat. Nº: 7258 CAT "A" (MENDOZA)

Certificado: V-959401