
MS W-0106138
MERCOSUR
Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía
REVISION TECNICA OBLIGATORIA
(RES. GMC. 75/97)
26
VALIDO HASTA
27
MS W-0106138
01 02 03 05 08 09 10 11 12

Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRONICA
7VXf512o13

Serie **W**

CERTIFICADO Nº 0106138

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC X

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

- 01 TITULAR/ PROPIETÁRIO: GRUPO COLONIA S.A.
- 02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30684829102
- 03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: MANSO JUANA 1550 PISO 6 DTO 1
- 04 CIUDAD/ MUNICIPIO: CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
- 05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 1107
- 06 TELEFONO/ TELEFONE: 0
- 07 E-MAIL/ E-MAIL(*): -
- 08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: CIUDAD DE BUENOS AIRES
- 09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: **AB726PV**
- 10 REGISTRO / RENAVAM: A485461
- 11 AÑO / ANO: 2017
- 12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEICULO: O4
- 13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 25/04/2026
- 14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROVAÇÃO: 25/04/2026
- 15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: **25/04/2027**
- 16 CENTRO DE REVISION TECNICA: VERIFICA S.R.L.
  NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
- 17 CODIGO CENTRO DE REVISION: 010-082
  CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
- 18 RESPONSABLE TECNICO: ING. GUSTAVO J. RAMUNDO
  RESPONSÁVEL TÉCNICO:
- 19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: I013554(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TÉCNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEICULO

- 20 ALTURA / ALTURA: 4.10 m.
- 21 ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
- 22 LARGO / COMPRIMENTO: 15.70 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

- 23 MARCA / MARCA: SOLA Y BRUSA
- 24 MODELO/ MODELO: CORT LAT 3 EJES TANDEM
- 25 NUMERO/ NUMERO: 8BAE1553GH1000527
- 26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
- 27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 3D
- 28 TARA / TARA (*): -
- 29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 25500
- 30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
- 31 CMT / CMT (*): CATEGORÍA D (Dec. 32/2018)

MOTOR / MOTOR

- 32 NUMERO / NUMERO (*): -
- 33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): -
- 34 POTENCIA / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

- 35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
- 36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
- 37 TIPO/ TIPO: -
- 38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

- 39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CP CPG CI CMG CF
- 40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
- 41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TCCE (CAJA CERRADA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

- 42 MARCA/ MARCA (*): -
- 43 NUMERO/ NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

FCM Nº: 4958647
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

IRCOSUR

ORIGINAL

CEROUNOCEROSEISUNOTRESOCHO

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA SÍ	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 010-082	FECHA 25/04/2026	HORA HI: 15:30 / HF: 15:51	Nro. **082-01306865**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: GRUPO COLONIA S.A.	DOMINIO **AB726PV**	AÑO 2017

MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS SOLA Y BRUSA	CORT LAT 3 EJES TANDEM	8BAE1553GH1000527
MOTOR -	-	-
TACOGRAFO		
LIMITADOR		
CARROCERIA -	TCCE (CAJA CERRADA)	-
-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	2520	6.98	7.02	0.57	56.63
2	3070	7.12	7.23	1.52	47.65
3	2420	6.66	6.78	1.77	56.61
4					
TOTAL	8010				53.18
FRENO ESTAC. 2	4005	6.54	6.98	6.3	34.41
3	4005	5.98	6.0	0.33	30.49

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

09010202(L) Carrocería > Exterior > Paragolpes > Paragolpes en mal estado y/o con deformaciones

10010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Martinez, Diego	Ing. Ramundo, Gustavo J. Mat. Nº: I013554(COPIME)

Certificado: W-106138





7VX1512013

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Unico de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6 - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34)	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP*	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION