Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 010-082	FECHA 25/03/2026	HORA HI: 17:16 / HF: 18:03	Nro. **082-01304942**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: GRUPO COLONIA S.A.	DOMINIO **NAJ277**	AÑO 2013

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SCANIA	R460 A6X2	+9BSR6X200++D3836138+
MOTOR	SCANIA	DSC11 07	8222001
TACOGRAFO	CONTINENTAL		08965572
LIMITADOR	No		
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES		BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.01
1		4720	16.46	13.85	15.86	65.46	CO(%)	HC(ppm)
2		3830	9.0	9.5	5.26	49.24	NOX	
3		2970	9.99	9.45	5.41	66.72	**RUIDO**	
4							EXT. ESCAPE	85.0 dBA
							INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL		11520				60.39	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL
FRENO ESTAC.	2	5760	9.12	9.25	1.41	32.51	DERIVA	0.0 (m/Km.)
	3	5760	8.69	9.0	3.44	31.31		

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Rodriguez, Alfredo	Ing. Melman, Hugo Rafael Mat. Nº: 12566(COPIME)

Certificado: W-096948





4Y8wjCvx7T

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6 - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34)	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA /ACLARACION

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO



Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACIÓN ELECTRÓNICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
4Y8wjCvx7T

Serie W

CERTIFICADO Nº 0096948

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TECNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TECNICA
CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TECNICA VEHICULAR - CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP [ ] VTC [X]

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certificar que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

TITULAR / PROPIETARIO	GRUPO COLONIA S.A.
RUT / CUIT / CNPJ / CPF	CUIT 30684829102
DOMICILIO / ENDEREÇO	MANSO JUANA 1550 PISO 6 DTO 1
CIUDAD / MUNICÍPIO	CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
CÓDIGO POSTAL / CEP(*)	1107
TELEFONO / TELEFONE	0
E-MAIL / E-MAIL(*)	-
DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF	CIUDAD DE BUENOS AIRES
MATRICULA / DOMINIO / PLACA	NAJ277
REGISTRO / RENAVAM	A460101
AÑO / ANO	2013
CATEG. VEHICULO / CATEGORIA VEICULO	N3
FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO	25/03/2026
FECHA DE EMISION / DATA DE APROVAÇÃO	25/03/2026
FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO	**25/03/2027**
CENTRO DE REVISION TECNICA	VERIFICA S.R.L.
NOME DO ÓRGÃO DE INSPEÇÃO	010-082
CÓDIGO CENTRO DE REVISIÓN	
CÓDIGO DO ÓRGÃO DE INSPEÇÃO	
RESPONSABLE TECNICO	ING. HUGO RAFAEL MELMAN
RESPONSÁVEL TÉCNICO	12566(COPIME)
Nº DE REGISTRO / Nº DE REGISTRO	

FIRMA RESP. TECNICO / ASSINATURA RESP. TÉCNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEICULO

ALTURA / ALTURA	2.60 m.
ANCHO / LARGURA	7.10 m.
LARGO / COMPRIMENTO	-

CHASIS BASTIDOR / CHASSI

MARCA / MARCA	SCANIA
MODELO / MODELO	R460 A6X2
NUMERO / NUMERO	+9BSR6X200++D3836138+
CANTIDAD DE EJES / QUANTIDADE DE EIXOS	3
TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*)	1S-2D
TARA / TARA (*)	-
PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL	24000
CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*)	-
CMT / GMT (*)	CATEGORIA C (Dec. 32/2018)

MOTOR / MOTOR 8222001

COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*)	GAS OIL
POTENCIA / POTÊNCIA (*)	460 CV-DIN

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS

MARCA CARROCERIA / MARCA CARROÇARIA	-
CLASE DE SERVICIO / CLASSE DE SERVIÇO	-
TIPO / TIPO	-
CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS	-

PARA VEHICULOS DE CARGA / PARA VEÍCULOS DE CARGA

CLASE DE CARGA / CLASSE DA CARGA	CP LP CNG CI
TIPO DE VEHICULO / CLASSE DE VEÍCULO	CAMIÓN TRACTOR
TIPO DE CAJA / TIPO DE CAÇAMBA	TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD / REGISTRADOR DE VELOCIDADE

MARCA / MARCA (*)	CONTINENTAL
NUMERO / NÚMERO (*)	08965572

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

FCM Nº 4884026
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 730.0

ORIGINAL

CEROCERONUEVESEISNUEVECUATROOCHO

RTO

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Rodriguez, Alfredo	Ing. Melman, Hugo Rafael Mat. Nº: 12566(COPIME)

Página 1 de 1

Certificado: W-096948

Certificado de Tipificación para Unidades de Transporte de Cargas

Razon Social: Verifica S.R.L.

Lugar y Fecha: La Matanza Buenos Aires 18-05-2020

Información

Dominio	NAJ277
Tipo de Vehículo	Tractor
Categoría del Vehículo	N3
Marca	SCANIA
Modelo	SCANIA: R460 A6X2
Número Motor	8222001
Número Chasis	9BSR6X200D3836138
Año Modelo	2013
Potencia	460
Tipo Tracción	6x2
Disposición de ejes original	1S-2D
Disposición de ejes actual	1S-2D
LCM	
Tipo de suspensión	Combinada
Longitud de Articulación	5.3
Valor D	152
Valor U	20
Dispone de sistema de enganche apto para el PBTC	SI - Tipo de Enganche: [Plato de Enganche]
Medidor de carga referencial	NO
Dispone ABS Original	SI
Dispone ABS No Original	NO
Dispone Freno Motor/Auxiliar	SI
Dispone EBS	NO
Dispone ESC	NO
Dispone RSS	NO
Dispone ACC	NO
Dispone paragolpes seguridad	NO
Dispone protección lateral	NO
Dispone de guardabarros y faldones	SI
Dispone Spring Chamber	SI
Dispone operación manual del freno de estacionamiento	NO
Dispone de neumáticos radiales	SI
Dispone de iluminación led	SI
Dispone de luces de giro amplio, antiniebla y retroceso con alarma	NO