Secretaría de Transporte
Ministerio de Economia

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:

3IKBZ61ET1

Serie V

CERTIFICADO Nº 0619276

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC X

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO: FIDEICOMISO JOSA I (*)
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30714750867
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: LOS LAPACHOS 338 16
04 CIUDAD/ MUNICIPIO: LIBERTADOR GRL. SAN MARTÍN (EST.
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 4512
06 TELEFONO/ TELEFONE: 3516144020 3572548795
07 E-MAIL/ E-MAIL(*): RODRIGOOSSALGUERO@GMAIL.COM
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: JUJUY

09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: KSO576
10 REGISTRO / RENAVAM: A698881
11 AÑO / ANO: 2011
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: N3

13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 21/11/2025
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 21/11/2025
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 21/11/2026
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: VECOR S.R.L.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: 050-028
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 RESPONSABLE TECNICO: ING. BALTAZAR BARRIONUEVO
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 35279500(C.I.E.C.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 ALTURA / ALTURA: 3.80 m.
21 ANCHO / LARGURA: 2.55 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO: 5.90 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA: VOLVO
24 MODELO/ MODELO: FH 440 4X2T
25 NUMERO/ NUMERO: *9BVAS02A0BE779680*
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 TARA / TARA (*): -
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL : 16500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
31 CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*): D13847479A1E
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 TIPO/ TIPO: -
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CP CI CMG CF
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*): CONTINENTAL
43 NUMERO/ NÚMERO (*): 08408286

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

OPERADOR: SUSTANCIAS S.A.
FCM Nº: 4598783
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 735.0

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROSEISUNONUEVEDOSSIETESEIS

MERCOSUR

RTO

Sistema Eléctrico > Sistema de iluminación y señalización









Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRP	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

RTO
"Ingresá y comentá"

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 050-028	FECHA 21/11/2025	HORA HI: 12:20 / HF: 13:17	Nro. **028-01172542**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: FIDEICOMISO JOSA I	DOMINIO **KSO576**	AÑO 2011

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	VOLVO	FH 440 4X2T	*9BVAS02A0BE779680*
MOTOR	VOLVO	D13A440	D13847479A1E
TACOGRAFO LIMITADOR	CONTINENTAL No		08408286
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV CRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	5852	16.69	15.65	6.23	56.33
2	2535	6.61	6.41	3.03	52.36
3					
4					
TOTAL	8387				55.13
FRENO ESTAC. 2	8387	6.98	6.81	2.44	16.76

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD 0.70
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	89.0 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	-2.64 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

010303(L) Sistema de Dirección > Caja de Dirección > Pérdidas de aceite

020501(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Amortiguadores y Soportes > Fijación defectuosa (al chasis y suspensión) (2do eje derecho)

040605(L) Chasis > Sistema de Alimentación de Combustible > Descripción libre (Defecto tanque de combustible izq)

070802(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Patente) > No funciona

09010302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación inadecuada (Mejorar ubicación poco visible)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (Bandas traseras deterioradas)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	REYNA, SERGIO	Ing. Barrionuevo, Baltazar Mat. Nº: 35279500(C.I.E.C.)