Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACIÓN ELECTRÓNICA/ AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA:
6FU6Vt1Xto

Serie V

CERTIFICADO Nº 0704020

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97

1- TITULAR/ PROPIETÁRIO: MERCEDEZ BENZ COMPAÑIA
2- RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30714750867
3- DOMICILIO/ ENDEREÇO: AVDA LOS LAPACHOS MZA338 L.16
4- CIUDAD/ MUNICIPIO: LIBERTADOR GRL SAN MARTÍN (EST.
5- CODIGO POSTAL/ CEP(*): 4512
6- TELEFONO/ TELEFONE: 3513712691
7- E-MAIL/ E-MAIL(*): -
8- DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: JUJUY
9- MATRICULA / DOMINIO / PLACA: LRA495
10- REGISTRO / RENAVAM: A558595
11- AÑO / ANO: 2012
12- CATEG. VEHICULAR/ CATEGORIA VEÍCULO: N3

13- FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 18/09/2025
14- FECHA DE EMISION / DATA DE APROVAÇÃO: 18/09/2025
15- FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 18/09/2026
16- CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: CONSTRUCHIDRO S.A.
17- CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 060-010
18- RESPONSABLE TECNICO: RESPONSAVEL TÉCNICO: ING. FABRICIO H. GHINGHIS
19- Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 0005250(C.I.I.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20- ALTURA / ALTURA: 4.00 m.
21- ANCHO / LARGURA: 2.50 m.
22- LARGO / COMPRIMENTO: 5,90 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23- MARCA / MARCA: MERCEDES BENZ
24- MODELO/ MODELO: AXOR 2035 S
25- NUMERO/ NUMERO: 9BM958433CB852500
26- CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27- TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28- TARA / TARA (*): -
29- PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 16500
30- CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
31- CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32- NUMERO / NÚMERO (*): 457918U0970529
33- COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*): GAS OIL
34- POTENCIA / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35- MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
36- CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37- TIPO/ TIPO: -
38- CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39- CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CF CMG CI CP
40- TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41- TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/ REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42- MARCA/ MARCA (*): CONTINENTAL
43- NUMERO/ NÚMERO (*): 08552881

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
OPERADOR: SUSTANCIAS S.A.
FCM Nº: 4435968
Nro. de ICM: 156961
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 1200.0

MERCOSUR

ORIGINAL

CEROSIETECEROCUATROCERODOSCERO



RTO RTO RTO RTO RTO RTO

*** Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA ***

Antecedentes de la Actividad	
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-
Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP)	CAMION TRACTOR C/ PLATO DE ENGANCHE
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA /ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA /ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (————)	VTP. (————)	PARTICULAR (————)
CRT 060-010	FECHA 18/09/2025	HORA HI: 10:38 / HF: 11:02	Nro. 010-01001109

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR MERCEDEZ BENZ COMPAÑIA FINANCIERA	DOMINIO LRA495	AÑO 2012

	MARCA	MODELO	NUMERO
CHASIS	MERCEDES BENZ	AXOR 2035 S	9BM958433CB852500
MOTOR	MERCEDES BENZ	OM 457 LA	457918U0970529
TACOGRAFO LIMITADOR	CONTINENTAL No		08552881
CARROCERIA -		TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP Nro. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CRA TIT

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	MARCA/EJE	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD [1 / 1]
1	4786	10.81	10.63	1.67	45.66	ESPN3	
2	4060	11.9	11.86	0.34	59.66	NOX	
3						RUIDO	
4						EXT. ESCAPE	80.4 dBA
						INT. PASAJE	NOT. SIN
TOTAL	8846				52.09	INT. CABINA	NOT. SIN NIVEL
PESO TOTAL	8846	7.95	8.21	3.17	18.62	DUREZA	-0.12 cadmio

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA Nº 25/09, Anexo I, Inciso 2.3).

ANOMALIAS SEGÚN CODIGO

09030105(L) Carroceria > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre (FISURA QUE NO AFECTA A LA SEGURIDAD)

10010101(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Leyendas y Números Identificatorios > Leyendas y/o números identificatorios en mal estado

10010303(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Descripción libre (ESTADO)

25(L) Otras Anomalías (Ingrese Descripción en la Columna Observación del Sistema RTO CENTRO) (SE RECOMIENDA RETIRAR OBLEAS ANTERIORES PARA MEJORAR VISIBILIDAD)

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO