Secretaría de Transporte
Ministerio de Economia

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
49qlAfGWBk

Serie V

CERTIFICADO Nº 0427642

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC X ☐

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/ PROPIETÁRIO:** FIDEICOMISO JOSA I (*)
02 **RUT / CUIT / CNPJ / CPF:** CUIT 30714750867
03 **DOMICILIO/ ENDEREÇO:** MITRE S/N
04 **CIUDAD/ MUNICIPIO:** LIBERTADOR GRL. SAN MARTÍN (EST.
05 **CODIGO POSTAL/ CEP(*):** 4512
06 **TELEFONO/ TELEFONE:** 3513712691
07 **E-MAIL/ E-MAIL(*):** -
08 **DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:** JUJUY

09 **MATRICULA / DOMINIO / PLACA:** KMM625
10 **REGISTRO / RENAVAM:** A694016
11 **AÑO / ANO:** 2011
12 **CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:** N3

13 **FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:** 24/09/2025
14 **FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:** 24/09/2025
15 **FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:** 24/09/2026
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:** DILEYTTV SA
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION / CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:** 100-032
18 **RESPONSABLE TECNICO / RESPONSÁVEL TÉCNICO:** ING. RUBEN DANIEL BARRA
19 **Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:** 2-0690-3(C.I.E)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 **ALTURA / ALTURA:** 3.95 m.
21 **ANCHO / LARGURA:** 2.55 m.
22 **LARGO / COMPRIMENTO:** 6.10 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 **MARCA / MARCA:** VOLVO
24 **MODELO/ MODELO:** FH 440 4X2T
25 **NUMERO/ NUMERO:** *9BVAS02A4BE778628*
26 **CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:** 2
27 **TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):** 1S-1D
28 **TARA / TARA (*):** -
29 **PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL :** 16500
30 **CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):** -
31 **CMT / CMT (*):** -

MOTOR / MOTOR

32 **NUMERO / NÚMERO (*):** D13846519A1E
33 **COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):** GAS OIL
34 **POTENCIA / POTENCIA(*):** -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS

35 **MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:** -
36 **CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:** -
37 **TIPO/ TIPO:** -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:** -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEÍCULOS DE CARGA

39 **CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:** CF CF
40 **TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:** CAMIÓN TRACTOR
41 **TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:** TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 **MARCA/ MARCA (*):** -
43 **NUMERO/ NÚMERO (*):** -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

OPERADOR: SUSTANCIAS S.A.
FCM Nº: 4449682
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 720.0

RUBEN D. BARRA
INGENIERO MECANICO
C.I.E Nº 2-0690-3

MERCOSUR

ORIGINAL

CEROCUATRODOSSIETESEISCUATRODOS

RTO RTO RTO RTO







Antecedentes de la Actividad

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa Transportista inscripta en el Registro Unico de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo I, art 34)	Nro:
Denominación del AIA 33 (ONRSPA)	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Observaciones

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CONFORMIDAD EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

RTO RTO RTO RTO RTO RTO

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 100-032	FECHA 24/09/2025	HORA HI: 08:02 / HF: 08:44	Nro. **032-01106185**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: FIDEICOMISO JOSA I

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	VOLVO	FH 440 4X2T	*9BVAS02A4BE778628*
MOTOR	VOLVO	D13A440	D13846519A1E
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOMINIO **KMM625** | AÑO 2011

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CRA PRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BASCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.50
1	4538	14.23	12.56	11.74	60.18	CO(%)	HC(ppm)
2	2326	6.22	5.55	10.77	51.58	NOX	
3							
4						RUIDO	
						EXT. ESCAPE	86.0 dBA
TOTAL	6864					INT. PASAJE	MOT. 3/4
FRENO ESTAC. 2	6864	6.11	6.0	1.8	57.27	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
					17.98	DERIVA	-1.3 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

071101(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces diferenciales Delimitadoras y luces Superiores > Defectos en sujeción, desperfectos en tulipas (3 MARIAS)

09030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre (PARABRISAS CON FISURA)

10010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima (CIRCULO DE VELOCIDA DETERIORADO)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (BANDAS DETERIORADAD)

INGENIERO MECANICO
C.I.E Nº 2-0690-3

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO
Apto	Gimenez, Walter	Ing. Barra, Ruben Daniel Mat. Nº: 2-0690-3(C.I.E)

Certificado: V-427642