Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA
AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
3pA0S2exXi

Serie **W**

CERTIFICADO Nº 0071209

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97

01 TITULAR/ PROPIETARIO:	TRANSPORTES EL QUIQUE S.R.L.
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 30636604611
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	PARANA 224 PISO 5 DEPTO 19
04 CIUDAD/ MUNICIPIO:	CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	1074
06 TELEFONO/ TELEFONE:	46623000 1141663745
07 E-MAIL/ E-MAIL (*):	TRANSPORTES.ELQUIQUESRL@GMAIL.
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	CIUDAD DE BUENOS AIRES
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	**JMT038**
10 REGISTRO / RENAVAM:	A311572
ANO / ANO:	2011
CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	N2
11 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	28/02/2026
12 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	28/02/2026
13 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	**28/02/2027**
14 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	REVISION TECNICA VEHICULAR GENERAL PAZ S.A.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CODIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	060-118
18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. JUAN MANUEL SIMONCELLI
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	12800(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 ALTURA / ALTURA:	3.75 m.
21 ANCHO / LARGURA:	2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO:	9.25 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA:	MERCEDES BENZ
24 MODELO/ MODELO:	L-1318
25 NUMERO/ NUMERO:	9BM694000BB731803
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	2
TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1S-1D
29 TARA / TARA (*):	-
28 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	11500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31 CMT / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*):	904976U0893002
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*):	GAS OIL
34 POTENCIA / POTÊNCIA (*):	

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 TIPO/ TIPO:	-
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CMG CB CF
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEÍCULO:	CAMIÓN RÍGIDO
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*):	
43 NUMERO/ NUMERO (*):	

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

FCM Nº: 4822700
Nro. de ICM: 2249
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 120.0

ORIGINAL

CEROCEROSIETEUNODOSCERONUEVE

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO





3pA0S2exXi

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	TRANSPORTE CARGAS PELIGROSAS
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 060-118	FECHA 28/02/2026	HORA HI: 11:30 / HF: 11:53	Nro. **118-01125517**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: TRANSPORTES EL QUIQUE S.R.L.	DOMINIO **JMT038**	AÑO 2011

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	MERCEDES BENZ	L-1318	9BM694000BB731803
MOTOR	MERCEDES BENZ	L-1318	904976U0893002
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCA (CAJA ABIERTA)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 1.79
1	2966	7.3	6.7	8.22	48.12	CO(%)	HC(ppm)
2	3684	9.2	8.5	7.61	48.98	NOX	
3							
4						RUIDO	
						EXT. ESCAPE	98.2 dBA
TOTAL	6650				48.59	INT. PASAJE	MOT. 3/4
EJENO TAC. 1	6650	4.9	5.4	9.26	15.79	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
						DERIVA	4.5 (m/Km.

r. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación /o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable ecnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la TO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

10303(L) Sistema de Dirección > Caja de Dirección > Pérdidas de aceite

9010202(L) Carrocería > Exterior > Paragolpes > Paragolpes en mal estado y/o con deformaciones ESTADO DE PARAGOLPE DELANTERO Y TRASERO)

9010304(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente provisoria con documentación de NRPA vigente (PATENTE PROVISORIA(SDN-9991))

9030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre (PARABRISAS SURADO)

0010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas etrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (ESTADO DE BANDAS FRONTALES)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Galarza, Agustin O.	Ing. Simoncelli, Juan Manuel Mat. Nº: 12800(COPIME)

Certificado: W-071209