MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

# CERTIFICADO
# VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 6 | Est. N° 1

**INFORME DE INSPECCIÓN N° 26 000600013532021** **OBLEA N° 262969610**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductor | CARLOS LOPEZ | | | Titular | VIOLETA SAN MARTIN |
| Documento | DNI 43043208 | | | Documento | DNI 45305655 |
| Marca | MERCEDES BENZ | | | Dominio N° | KLK125 |
| Tipo | VEHICULOS PESADOS | | | Motor N° | 904.973-UO-950605 |
| Modelo | BMO 368 | Año | 2011 | Chasis N° | 8AB368185CA138794 |
| Resultado | APTO | | | Cert. GNC | |
| APTO PARA CIRCULAR HASTA 17/09/2026 | | | | | |
| Clasificación | TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS | | | | |

## DEFICIENCIAS OBSERVADAS

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | DEFECTOS DL | DEFECTOS DG |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Tiempos: | H. INGR.: 08:56:24 | H. EGR.: 09:13:38 | TTL: 00:14:00 | TTE: 00:17:14 |
|---|---|---|---|---|

OBSERVACIONES: USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $87351,89

Consultas al: 02320-442080

Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO

FECHA: 18/03/2026

Impreso: 18/03/2026