MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 6 | Est. N° 1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 26 000600013556009 OBLEA N° 262971400

Conductor	JUAN ANGELUCCI			**Titular**	JUAN ANGELUCCI
Documento	DNI 30217798			**Documento**	DNI 30217798
Marca	MERCEDES BENZ			**Dominio N°**	ILZ796
Tipo	VEHICULOS PESADOS			**Motor N°**	9042950U0108274
Modelo	BMO 390	**Año**	2009	**Chasis N°**	8AB390054A134806
Resultado	**APTO**			**Cert. GNC**	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 07/11/2026					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
04.06.050	SISTEMA DE FRENOS-FRENO DE SERVICIO: FUNCIONAMIENTO OTROS EJES-DESEQUILIBRIO EXCESIVO DE FRENOS EN (2) EJE:(31)%. FUERZAS IZQ./DCH. (8.990)/(13.040) KNW.		

Tiempos:	H. INGR.: 09:15:24	H. EGR.: 09:29:07	TTL: 00:07:05	TTE: 00:13:43

OBSERVACIONES USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $174703,77

Consultas al: 02320-442080

Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO

FECHA: 07/05/2026

#D:1

ORIGINAL

Impreso: 07/05/2026